



3. Станки строгальной и долбежной групп

03. Станки поперечно-строгальные

ОРЕНБУРГСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Модели 7В35 и 7В36



Станки с механическим приводом предназначены для обработки горизонтальных, вертикальных и наклонных плоских и фасонных поверхностей, а также для прорезания всевозможных прямоугольных пазов, канавок и выемок в разнообразных деталях с длиной обработки на модели 7В35 до 500 мм, а на модели 7В36 до 700 мм. Они применяются на заводах единичного и мелкосерийного производства.

Стол перемещается ускоренно в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Величину подачи суппорта устанавливают по лимбу. Механические подачи стола и суппорта, а

также автоматический отскок резца при обратном ходе ползуна позволяют применять многостаночное обслуживание.

Управление станком кнопочное.

Станки в основном исполнении изготавливаются с прямоугольным неповоротным столом, а по особому заказу за отдельную плату — с универсальным поворотным столом и неповоротным столом с гидропищевальным устройством, значительно расширяющим эксплуатационные возможности станков при обработке поверхности деталей со сложным профилем.

МОСКВА 1973

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Основные размеры


Модель
7B35 7B36

	Модель				
	7B35	7B36			
Ход ползуна, мм:					
наибольший	500	700	Число двойных ходов ползуна в минуту	13,2; 19;	10,6; 15; 21;
наименьший	20	30		26,5; 37,5;	30; 42,5;
Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм	560	800		53; 75;	60; 85;
Наибольший размер рабочей поверхности стола по ГОСТ 6569—59 (длина×ширина), мм	500×360	700×450		106; 150	118
Расстояние между пазами ГОСТ 6569—59, мм	90	110	Число горизонтальных подач стола	16	16
Ширина паза, мм	18	22	Горизонтальные подачи стола, мм/дв. ход ползуна	0,2—3,2	0,2—3,2
Наибольшее расстояние между верхней поверхностью стола и ползуном, мм	400	400	Число вертикальных подач стола	16	16
Наибольшее перемещение стола (без гидрокопировального устройства), мм:			Вертикальные подачи стола, мм/дв. ход 0,05—0,8	0,05—0,8	
горизонтальное	500	650	Число подач суппорта (только вниз)	6	6
вертикальное	310	310	Подачи суппорта, мм/дв. ход	0,15—0,9	0,15—0,9
Наибольший угол поворота резцовой головки суппорта до входа в станину, град	±60	±60	Ускоренное перемещение стола, м/мин:		
Наибольший угол поворота основной доски резцодержателя, град	±15	±15	горизонтальное	1,8	1,8
Наибольшее вертикальное перемещение суппорта на ползуне до входа в станину, мм	145	145	вертикальное	0,45	0,45
Наибольшее сечение резца по ГОСТ 10045—62, мм	32×20	40×25	Наибольшее усилие резания на ползуне, кгс	1800	1800
Наибольшая перестановка ползуна, мм	420	590			
Механика станка					
Число скоростей главного привода	8	8	Привод, габарит и масса станка		
			Питающая электросеть:		
			род тока	Переменный	
				трехфазный	
			частота тока, гц	50	50
			напряжение, в	380	380
			Напряжение цепи местного освещения, в	36	36
			Электродвигатели:		
			привода главного движения:		
			тип	A02-42-4	A02-42-4
			мощность, квт	5,5	5,5
			число оборотов в минуту	1450	1450
			привода ускоренного движения стола:		
			мощность, квт	1,1	1,1
			Габарит станка (длина×ширина×высота), мм	2470×1260×1520	2950×1430×1650
			Масса станка без электрооборудования и принадлежностей, кг	2400	2900


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество		Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество		Основной параметр
		7B35	7B36				7B35	7B36	
Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка									
ГОСТ 14904—69	Тиски станочные с рукояткой	1	1	МО-14	Лампа элементного освещения	1	1	36 в; 40 вт; цоколь 0—27	
ГОСТ 3643—54	Шприц для смазки под давлением	1	1	Расход губок 250 мм; ширина губок 250 мм	Техническая документация				
ГОСТ 13152—67	Болты	2	—	200 см ³	Руководство к станку	1	1		
ГОСТ 13152—67	Болты	—	2	M16×60	Акт приемки станка	1	1		
ГОСТ 5927—62	Гайки	2	—	M20×60	Паспорт станка	1	1		
ГОСТ 5927—62	Гайки	—	2	M16	Чертежи стружкосборника	1	1		
ГОСТ 11371—68	Шайба	2	—	M20					
ГОСТ 11371—68	Шайба	—	2	Ø 16					
	Ключ для электрошпакфа D73—72	1	1	Ø 20					
ГОСТ 2839—62	Ключ гаечный двусторонний	2	2	S=22×24; 27×30	Изделия, поставляемые по особому заказу за дополнительную плату				
359131	Кривошипная рукоятка	1	1	14×14	Универсальный поворотный стол	1	1		
ГОСТ 11284—68	Ремень клиновой	4	4	Б-1600	Неповоротный стол с гидрокопировальным устройством	1	1		


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




УСТАНОВОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Модель 7B35



Модель 7В36
ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА



Глубина заложения фундамента в зависимости от группы, но не менее 250 м.м.

ГАБАРИТНЫЕ ПЛАНЫ
Масштаб 1:100

