


2. Станки сверлильно-расточочной группы

08. Станки специальные сверлильно-расточные

РЯЗАНСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ ДЛЯ
ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ И РАСТАЧИВАНИЯ****Модель РТ 604**

Станок предназначен для сверления отверстий диаметром 40—80 мм, кольцевого сверления диаметром 63—200 мм, растачивания диаметром 50—360 мм в деталях с наружным диаметром 100—400 мм и длиной 600—4000 мм; применяется в механических цехах машиностроительных и стакнокостроительных заводов.

Класс точности Н по ГОСТ 8—77.

Шероховатость обработанной поверхности R_z 20 мкм.

Корректированный уровень звуковой мощности L_{PA} не должен превышать 108 дБА.

Разработчик — Рязанское специальное конструкторское бюро станкостроения.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Диаметр обрабатываемой детали, мм:	
зажимаемой в патроне бабки изделия, маслоприемнике и люнете роликовом	100—400
зажимаемой в люнете кольцевом	100—390
Диаметр обрабатываемого отверстия, мм:	
сверление сплошное	40—80
сверление кольцевое	63—200
растачивание	50—360
Длина обрабатываемого изделия, мм:	
наименьшая	600
наибольшая	4000


Высота центров над направляющими станции, мм	400
Частота вращения шпинделя бабки изделия, об/мин	40—500
Количество скоростей шпинделя бабки изделия	12
Частота вращения шпинделя бабки стебля, об/мин	100—630
Длина хода бабки стебля, мм	450±60
Количество скоростей шпинделя бабки стебля	9
Рабочая подача, мм/мин	5—3000

Регулирование подач	Бесступенчатое	Род тока электроприводов станка	Переменный трехфазный, постоянный от собственных преобразовательных агрегатов
Скорость быстрого перемещения бабки стебля, мм/мин	3000		
Производительность насосной установки, л/мин	100; 200; 300		
Рабочее давление жидкости, кг/см ²	До 25		
Бабка изделия:			
расстояние до оси шпинделя, мм:			
от направляющих станины	400		
от подошвы станины	1050		
наружный диаметр изделия, зажимаемого в патроне, мм:			
наименьший	100		
наибольший	400		
наибольшая допускаемая масса изделия, устанавливаемого в патроне, кг	3000		
тип приводного ремня	Клиновой		
размеры ремней	B1900		
количество ремней	ГОСТ 1284-68 7		
Бабка стебля:			
расстояние до оси шпинделя, мм:			
от направляющих станины	400		
от подошвы станины	1050		
скорость быстрого перемещения, мм/мин	3000		
Люнет направляющий:			
диаметр отверстия под вкладыши, мм	300H7		
перемещение люнета по станине:			
ручное за один оборот квадрата, мм	3,3		
механическое, мм/мин	3700		
Патроны:			
число патронов, устанавливаемых на станке	3		
типа	Несамоцентрирующие		
число кулачков в патроне	4		
диаметр изделия, зажимаемого в патроне, мм	100—400		
Люнет кольцевой:			
диаметр отверстия в шпинделе люнета, мм	400		
диаметр изделия, зажимаемого в патроне люнета, мм	100—390		
перемещение по станине:			
ручное за один оборот квадрата, мм	3,3		
механическое, мм/мин	3300		
Люнет стебля:			
диаметр отверстия под вкладыши, мм	220H7		
перемещение по станине ручное за один оборот квадрата, мм	75		
Люнет роликовый:			
диаметр изделия, устанавливаемого в люнете, мм:			
наименьший	100		
наибольший	400		
число опорных роликов	3		
диаметр опорных роликов, мм	180		
перемещение по станине ручное за один оборот квадрата, мм	73		
перемещение пинолей за один оборот квадрата, мм	3,0		
наибольшая допускаемая масса изделия, устанавливаемого на роликах люнета, кг	1700		
Привод, габарит и масса станка			
Питающаяся электросеть:			
род тока	Переменный трехфазный		
частота, Гц	50		
напряжение, В	380		
Напряжение, В:			
электроприводов станка			Переменное 380;
цепей управления			постоянное 220
Электродвигатели:			Переменное 110
бабки изделия:			
типа			4A200L8/4У3
мощность, кВт			20/28
частота вращения, об/мин			735/1470
бабки стебля:			
типа			4A180МЧ-УЗ
мощность, кВт			30
частота вращения, об/мин			1460
насосов подач СОЖ:			
типа			4A132МБ-УЗ;
мощность, кВт			7,5; 15
частота вращения, об/мин			970; 970
Гидростанции:			
типа			AO2-31-6
мощность, кВт			1,5
частота вращения, об/мин			1000
Люнета кольцевого:			
типа			4AX80-86
мощность, кВт			1,1
частота вращения, об/мин			920
Люнета направляющего:			
типа			4AX80-86
мощность, кВт			1,1
частота вращения, об/мин			920
коробки подач:			
типа			ПБСТ-53
мощность, кВт			4,8
частота вращения, об/мин			1500
Количество электродвигателей			8
Мощность суммарная, кВт			90
Гидрооборудование, система смазки и охлаждения			
Насосы:			
подачи СОЖ:			
типа			Г12-25А; Г12-26А
производительность, л/мин			100; 200
гидростанции:			
типа			Г12-31А
производительность, л/мин			5
смазки бабки изделия:			
типа			MH30 32-61
производительность, л/мин			8,2
смазки бабки стебля:			
типа			MH30 32-61
производительность, л/мин			8,2
смазки люнета кольцевого:			
типа			C23-32
производительность, см ³ /д.ход			1,0
смазки люнета направляющего:			
типа			C23-32
производительность, см ³ /д.ход			1,0
Плунжерный оригинальной конструкции			
производительность, см ³ /д.ход			1,0
смазки саней:			
типа			C23-32
производительность, см ³ /д.ход			1,0
смазки коробки подач:			
типа			C23-33
производительность, см ³ /д.ход			2,5
Марка масла для смазки			Индустриальное И-20А
Питающаяся электросеть:			
род тока	Переменный трехфазный		
частота, Гц	50		
напряжение, В	380		
Тип СОЖ			ГОСТ 20799-75
Габарит станка, мм			Сульфоффрол
Масса станка, кг			ГОСТ 122-54
			14 500×2500×1700
			23 300


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
PT604	Станок в сборе	1					
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка							
Документация							
	Принадлежности	1 компл.			Руководство по эксплуатации станка	1	
	Запасная электроаппаратура	1 компл.			Руководство по эксплуатации электрооборудования	1	
					Руководство по эксплуатации гидрооборудования	1	

ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Шпиндель бабки изделия




Шпиндель бабки стебля


ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



П р и м е ч а н и я:

1. Глубина заложения фундамента H принимается в зависимости от грунта с учетом основных нагрузок.
2. На размер M залить цементным раствором после окончательной выставки станка.
3. Станция управления может устанавливаться без фундамента в удобном для заказчика месте.