


ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. СЕДИНА

**ОДНОСТОЕЧНЫЙ ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК  
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

**Модель 1516Ф2**



Станок предназначен для обработки разнообразных изделий из черных и цветных металлов в условиях единичного и мелкосерийного производства.

В универсальном исполнении станок оснащен вертикальным и боковым суппортами. Вертикальный суппорт имеет пятипозиционную револьверную головку с автоматическим поворотом и фиксацией

на каждой позиции, боковой суппорт — четырехпозиционный резцодержатель с автоматическим поворотом и фиксацией на каждой позиции.

Числовое программное управление станка обеспечивает автоматическое управление обоими супортами и приводом главного движения по программе, вводимой с перфоленты.

Управление суппортами осуществляется также преднабором координат положения режущего инструмента. В наладочном режиме суппортами можно управлять с подвесного кнопочного пульта.

В полуавтоматическом цикле по заданной программе на станке производится обтачивание и растачивание цилиндрических поверхностей, протачивание торцовых поверхностей, прорезание кольцевых канавок, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, расположенных в центре.

Получистовое и чистовое протачивание торцовых поверхностей можно осуществлять со ступенчато-постоянной скоростью резания.

Класс точности станка Н.

Особенно эффективен станок при обработке деталей сложной конфигурации, с большим количеством обрабатываемых поверхностей, имеющих размеры с допусками по второму и третьему классам точности с шероховатостью поверхностей, соответствующей  $\nabla 5$  и  $\nabla 6$ .

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм:

диаметр . . . . . 1600

высота . . . . . 1000

Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг . . . . . 6300

Диаметр планшайбы, мм . . . . . 1400

Наибольшая высота сечения резца, мм . . . . . 40

### Вертикальный суппорт

Наибольшее вертикальное перемещение ползуна, мм . . . . .

Наибольшее горизонтальное перемещение суппорта, мм . . . . .

Наибольший угол установки суппорта к вертикали, град . . . . .

### Боковой суппорт

Наибольшее вертикальное перемещение суппорта, мм . . . . .

Наибольшее горизонтальное перемещение ползуна, мм . . . . .

### Механика станка

Количество скоростей планшайбы . . . . .

Частота вращения планшайбы, об/мин . . . . .

Наибольший допустимый крутящий момент на планшайбе, кгс·м . . . . .

Количество горизонтальных и вертикальных подач суппортов . . . . .

Горизонтальные и вертикальные подачи суппортов, мм/об планшайбы . . . . .

Наибольшее допустимое усилие резания, кгс:

для вертикального суппорта . . . . .

для бокового суппорта . . . . .

суммарное для обоих суппортов . . . . .

Скорость установочных перемещений суппортов, м/мин . . . . .

Скорость перемещения поперечины, м/мин . . . . .

### Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

род тока . . . . .

частота, гц . . . . .

напряжение, в . . . . .

Напряжение тока питания, в:

электроприводов станка и устройства ЧПУ . . . . .

цепей управления . . . . .

цепей местного освещения . . . . .

Электродвигатели:

привода главного движения:

тип . . . . .

мощность, квт . . . . .

частота вращения, об/мин . . . . .

насоса смазки привода главного движения:

типа . . . . . АО2-22-4

мощность, квт . . . . . 1,5

частота вращения, об/мин . . . . . 1500

привода перемещения поперечины:

типа . . . . . АОС2-31-6

мощность, квт . . . . . 2

частота вращения, об/мин . . . . . 1000

привода установочных перемещений суппортов (два):

типа . . . . . АОС2-31-4

мощность, квт . . . . . 3×2

частота вращения, об/мин . . . . . 1500

привода поворота и зажима револьверной головки вертикального суппорта:

типа . . . . . АОС2-12-4

мощность, квт . . . . . 0,8

частота вращения, об/мин . . . . . 1500

привода поворота и зажима резцедержателя бокового суппорта:

типа . . . . . АОЛС2-11-4

мощность, квт . . . . . 0,6

частота вращения, об/мин . . . . . 1320

приводов лубрикаторов смазки суппортов (три):

типа . . . . . РД-09

мощность, квт . . . . . 0,01×3

частота вращения, об/мин . . . . . 76

Общая мощность всех электродвигателей, квт . . . . . 40,93

Мощность, потребляемая устройством ЧПУ, квт . . . . . 2

Габарит станка без электрошкафа и устройства ЧПУ (длина×ширина×высота), мм . . . . . 3170×3030×4100

Габарит электрошкафа (длина×ширина×высота), мм . . . . . 1260×800×2100

Масса станка, кг:

без электрооборудования и устройства ЧПУ . . . . . 20 000

с электрооборудованием без устройства ЧПУ . . . . . 21 000

с электрооборудованием и устройством ЧПУ . . . . . 21 550

### Устройство ЧПУ

Тип . . . . . ПЗ2-3

Количество управляемых координат . . . . . 5

Количество одновременно управляемых координат . . . . . 2

Способ задания размеров . . . . . Абсолютный

Программноноситель . . . . . Восьмидорожечная перфолента

Код . . . . . ISO

Дискретность задания координат, мм . . . . . 0,01

Количество коррекций на размер инструмента . . . . . 18

Наибольшая величина коррекции на размер инструмента . . . . . ±999,99

Габарит станка (длина×ширина×высота), мм . . . . . 1260×630×1968

Масса станка, кг . . . . . 550



# ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую-щих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую-щих изделий	Коли-чество	Основной параметр
<b>Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка</b>							
ГОСТ 2839-71	Кулачок	4	Диаметр зажима, мм: наибольший 1270; наименьший 240		Техническая документа-ция по наладке и эксплуатации устройства ЧПУ	1	
	Оправка многорезцовая	4			Инструкция по програм-мированию технологи-ческих процессов меха-нической обработки деталей	1	
	Основание	4			Материалы по быстроиз-нашиваемым деталям	1	
	Блок многорезцовый	8			компл.		
	Оправка расточная рез-цовая	1	Наибольшее сечение резца $18 \times 18$				
	Оправка для инструмен-та с конусным хвосто-виком	1	Морзе 5				
	Ключ кулачковый	1	$S=24$				
	Ключ для крепления ку-лачков	1	$S=36$				
	Ключ гаечный двусторон-ний	1	$S=22 \times 24$				
	Ключ торцовый изогну-тый	1	$S=22$				
ГОСТ 3643-54	Ключ регулировочный	1	$S=8$				
	Шприц штоковый тип 1	1	$200 \text{ см}^3$				
<b>Изделия, поставляемые по особому заказу, за отдельную плату</b>							
					Приспособление для об-работка фасонных по-верхностей тел враще-ния по копири верти-кальным суппортом (электрокопировальноое устройство)	1	
					Приспособление для па-резания резьб и обра-ботки конических по-верхностей вертикаль-ным суппортом	1	
					Самоцентрирующая пла-шайба	1	
					Прибор для размерной пастройки режущего инструмента вне станка	1	Диаметр зажима изделия, мм: наибольший 124 наименьший 100


Примечание. Дополнительные узлы и приспособления поставляются только со станком, так как их установка требует доработки базовых деталей станка.

ПЛАН СТАНКА БЕЗ ПРИСТАВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




ФУНДАМЕНТ СТАНКА



**ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН**

**Масштаб 1 : 100**



© НИИМАШ, 1975

Т-07650

Подписано в печать 21/IV 1975 г.

Объем печ. л. 0,75

Тираж 5000 экз.

Изд. № 395-4(9)

Заказ № 3955

Цена 12 коп.

Типография НИИМАШ, г. Щербинка