


7. Станки круглошлифовальной группы

03. Станки круглошлифовальные

ХАРЬКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С. В. КОСИОРА

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ

Модель ЗМ152В



Полуавтомат предназначен для наружного шлифования цилиндрических и пологих конических поверхностей изделий в условиях единичного, серийного и крупносерийного производства.

На полуавтомате можно выполнять:

продольное и врезное шлифование при ручном управлении;

продольное и врезное шлифование по полуавтоматическому циклу до упора и с прибором активного контроля диаметрального размера изделия.

Изменение поперечных и продольных подач, а также скорости вращения изделия на полуавтомате бесступенчатое.

Наличие в последнем звене механизма поперечных подач винтовой пары качения в сочетании с направляющими качения обеспечивает микронную подачу шлифовальной бабки.

Полуавтомат снабжен механизмом балансировки круга на ходу.

Шероховатость обрабатываемых поверхностей при продольном методе шлифования $\nabla 10$, а при врезном — $\nabla 9$. Точность геометрической формы обработанных поверхностей: овальность — 0,002 мм, конусообразность — 0,002 мм.

Резервуары для масла гидросистемы и охлаждающей жидкости вынесены за пределы станины.

Шпиндель передней бабки неподвижный. Изделие приводится во вращение электродвигателем постоянного тока через клиновременные передачи, что дает возможность бесступенчато регулировать скорость вращения изделия. Отвод пиноли задней бабки ручной и гидравлический.

Шпиндель шлифовальной бабки установлен в двух подшипниках скольжения специальной конструкции с принудительной проточной смазкой.

Корпус шлифовальной бабки смонтирован на роликовых направляющих.

Алмазная правка шлифовального круга производится прибором правки, установленным на задней бабке, или прибором для автоматической правки, поставляемым по особому заказу за отдельную плату.

Очистка от эмульсии и шлама осуществляется магнитным фильтром-сепаратором и фильтром-транспортером.

МОСКВА 1974

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшие размеры устанавливаемого изделия, мм:

диаметр
длина

Наибольший диаметр шлифования, мм

Наибольшая длина шлифования, мм

Скорость резания, м/сек

Максимальная масса устанавливаемого изделия, кг

Стол и бабки изделия

Наибольшее продольное перемещение стола, мм

Наименьший ход стола при переключении упорами, мм

Ручное перемещение за один оборот маховичка, мм:

ускоренное
замедленное

Скорость гидравлического перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин

Наибольший угол поворота верхнего стола, град:

по часовой стрелке
против часовой стрелки

Цена деления шкалы поворота стола

Конусность, мм/м

Число оборотов изделия в минуту

Размеры центров передней и задней бабок

Величина хода пиноли задней бабки, мм

Шлифовальная бабка

Размеры шлифовального круга (диаметр × высота × диаметр отверстия), мм

Число оборотов шпинделя шлифовальной бабки в минуту

Механизм поперечных подач

Величина хода шлифовальной бабки по винту, мм

Величина быстрого гидравлического подвода шлифовальной бабки, мм

Время быстрого подвода шлифовальной бабки, сек

Подача за один оборот маховичка, мм

Цена деления лимба поперечной подачи на диаметр изделия, мм

Величина толчковой подачи на диаметр изделия, мм

Периодическая подача шлифовального круга (бесступенчатое регулирование), мм

Непрерывная подача для врезного шлифования (бесступенчатое регулирование), мм/мин

Величина врезной подачи на диаметр изделия, мм

Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин

| | Прибор для автоматической правки шлифовального круга | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| диаметр | 200 | Подача алмаза за один оборот маховичка, мм |
| длина | 1000 | 1 |
| Наибольший диаметр шлифования, мм | 200 | Цена деления лимба, мм |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 1000 | 0,01 |
| Скорость резания, м/сек | 50 | Периодическая подача алмаза (4 ступени), мм |
| Максимальная масса устанавливаемого изделия, кг | 55 | 0,01—0,05 |
| | | Величина хода пиноли алмаза, мм |
| | | 75 |


Привод, габарит, масса полуавтомата

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 1000 | Питающая электросеть: |
| Наименьший ход стола при переключении упорами, мм | 4 | род тока |
| Ручное перемещение за один оборот маховичка, мм: | | Переменный трехфазный |
| ускоренное | 20,4 | частота тока, гц |
| замедленное | 3,1 | напряжение, в |
| Скорость гидравлического перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин | 0,05—5 | тип аппарата на вводе |
| Наибольший угол поворота верхнего стола, град: | | номинальный ток расцепителей вводного аппарата, а |
| по часовой стрелке | 3 | 60 |
| против часовой стрелки | 8 | Электродвигатели: |
| Цена деления шкалы поворота стола | 0°20' | привода гидравлического насоса: |
| Конусность, мм/м | 10 | тип |
| Число оборотов изделия в минуту | 50—500 | АО2-31-6-C1 |
| Размеры центров передней и задней бабок | | мощность, квт |
| Морзе 4 | 35 | число оборотов в минуту |
| Величина хода пиноли задней бабки, мм | | привода насоса смазки подшипников шпинделя шлифовальной бабки: |
| | | тип |
| | | АО2Л21-4 |
| | | мощность, квт |
| | | 0,27 |
| | | число оборотов в минуту |
| | | 1460 |
| | | привода насоса смазки направляющих стола: |
| | | тип |
| | | АОЛО12-4 |
| | | мощность, квт |
| | | 0,08 |
| | | число оборотов в минуту |
| | | 1390 |
| | | привода магнитного сепаратора: |
| | | тип |
| | | АОЛ11-4 |
| | | мощность, квт |
| | | 0,12 |
| | | число оборотов в минуту |
| | | 1460 |
| | | привода шлифовального круга: |
| | | тип |
| | | АО2-52-4-C1 |
| | | мощность, квт |
| | | 10 |
| | | число оборотов в минуту |
| | | 1460 |
| | | Электронасос охлаждающей жидкости: |
| | | тип |
| | | ПА-45 |
| | | мощность, квт |
| | | 0,15 |
| | | число оборотов в минуту |
| | | 2800 |
| | | привода изделия: |
| | | тип |
| | | ПБС-22В |
| | | мощность, квт |
| | | 0,8 |
| | | число оборотов в минуту (бесступенчатое регулирование) |
| | | 220—2200 |
| | | Суммарная мощность электродвигателей станка, квт |
| | | 13 |
| | | Габарит станка с выносным оборудованием (длина × ширина × высота), мм |
| | | 4635×2700×2170 |
| | | Масса полуавтомата, кг |
| | | 6532 |

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

| ГОСТ, обозначение | Наименование комплектующих изделий | Коли-чество | Основной параметр | ГОСТ, обозначение | Наименование комплектующих изделий | Коли-чество | Основной параметр |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| | Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость полуавтомата | | | | | | |
| Хомутики | | 1 | | | Приспособление для шлифования центров | 1 | |
| Ключи | | 1 | КОМПЛ. | | Измерительный прибор для активного контроля с навесной и настольной скобами | 1 | |
| Серьга для съема шлифовального круга | | 1 | | | Призма | 1 | |
| Башмак установочный | | 11 | | | Запасные детали | | |
| Визуальный прибор трехконтактный с навесной скобой | | 1 | | | Шестерня | 1 | |
| Шприц для смазки | | 1 | | | Вал шестерен | 2 | |
| <i>Техническая документация</i> | | | | | Блок шестерен | 1 | |
| Руководство к полуавтомату | | 1 | | | Винт опорный | 6 | |
| Руководство по электрооборудованию полуавтомата | | 1 | | | Вкладыш | 6 | |
| | | | | | Шестерня-проводок | 1 | |
| | | | | | Поводок | 1 | |
| | | | | | Червяк | 2 | |
| | | | | | Шпиндель | 1 | |
| | | | | | Пиноль | 1 | |
| | | | | | Гармошка | 1 | |
| | | | | | Втулка | 2 | |
| | | | | | Центр упорный | 1 | |
| | | | | | Центр | 1 | |
| | Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату | | | | | | |
| Прибор для автоматической правки шлифовального круга | | 1 | | | | | |
| Настольный прибор для радиусной правки шлифовально-го круга | | 1 | | | | | |

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ





**МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Лист №

7.03.015

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ


Каталог-справочник

ОКП 38 1310

УДК 621.924.5-52

7. Станки круглошлифовальной группы**03. Станки круглошлифовальные**

ХАРЬКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С. В. КОСИОРА

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ**Модель ЗМ152В**

Полуавтомат предназначен для наружного шлифования цилиндрических и пологих конических поверхностей изделий в условиях единичного, серийного и крупносерийного производства.

На полуавтомате можно выполнять:

продольное и врезное шлифование при ручном управлении;

продольное и врезное шлифование по полуавтоматическому циклу до упора и с прибором активного контроля диаметрального размера изделия.

Изменение поперечных и продольных подач, а также скорости вращения изделия на полуавтомате бесступенчатое.

Наличие в последнем звене механизма поперечных подач винтовой пары качения в сочетании с направляющими качения обеспечивает микронную подачу шлифовальной бабки.

Полуавтомат снабжен механизмом балансировки круга на ходу.

Шероховатость обрабатываемых поверхностей при продольном методе шлифования $\nabla 10$, а при врезном — $\nabla 9$. Точность геометрической формы обработанных поверхностей: овальность — 0,002 мм, коносиообразность — 0,002 мм.

Резервуары для масла гидросистемы и охлаждающей жидкости вынесены за пределы станины.

Шпиндель передней бабки неподвижный. Изделие приводится во вращение электродвигателем постоянного тока через клиновременные передачи, что дает возможность бесступенчато регулировать скорость вращения изделия. Отвод пиноли задней бабки ручной и гидравлический.

Шпиндель шлифовальной бабки установлен в двух подшипниках скольжения специальной конструкции с принудительной проточной смазкой.

Корпус шлифовальной бабки смонтирован на роликовых направляющих.

Алмазная правка шлифовального круга производится прибором правки, установленным на задней бабке, или прибором для автоматической правки, поставляемым по особому заказу за отдельную плату.

Очистка от эмульсии и шлама осуществляется магнитным фильтром-сепаратором и фильтром-транспортером.

МОСКВА 1974