


7. Станки шлифовальной группы

03. Станки круглошлифовальные

ЛУБЕНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КОММУНАР»

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Модели ЗУ131, ЗУ131В



Станки предназначены для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей, а также плоских фланцевых поверхностей изделий в условиях единичного и мелкосерийного производства.

Класс точности станков по ГОСТ 11654—65: модель ЗУ131-П, модель ЗУ131В-В.

Шероховатость обработанной поверхности по ГОСТ 2789—59:

на станке модели ЗУ131 на станке модели ЗУ131В
наружной $\nabla 10$ наружной $\nabla 11$
внутренней $\nabla 9$ внутренней $\nabla 10$
торцовой $\nabla 8$ торцевой $\nabla 9$

Шлифование на станках может производиться в неподвижных центрах или патроне. Верхняя часть стола, шлифовальная и передняя бабки станков выполнены поворотными.

Гидравлический привод продольного перемещения стола обеспечивает плавное регулирование скорости перемещения и изменение величины задержек в крайних положениях стола. Имеется механизм ручного перемещения стола.

Шпиндель шлифовальной бабки смонтирован в самоустанавливающихся гидродинамических подшипниках, которые обеспечивают устойчивое положение шпинделя при больших нагрузках.

МОСКВА 1972

Шлифовальная бабка перемещается на роликовых направляющих. В механизме подач шлифовального круга применена винтовая пара качения, что обеспечивает высокую точность подачи.

Станки комплектуются механизмом балансировки шлифовального круга на ходу и прибором для замера величины вибрации.

Обработка изделия на станках может проводиться продольным шлифованием с ручной или автоматической подачей круга при реверсах стола или врезным шлифованием с ручной подачей круга. Обеспечивается высокая точность и чистота обработки.

Станки комплектуются скоростными точными внутришлифовальными шпинделеми.

Резервуары для масла и охлаждающей жидкости вынесены за пределы станины для устранения тепловых деформаций. Обеспечивается очистка масла и охлаждающей жидкости.

Надежная блокировка исключает включение приводов вращения шпинделя шлифовального круга и перемещения стола при отсутствии смазки, а также отвод пиноли задней бабки при подведенной шлифовальной бабке.

Станки удобны в управлении и обслуживании. Пуск перемещения стола, включение вращения охлаждения изделия и быстрый подвод шлифовального круга к изделию производится одной рукой. Отвод пиноли задней бабки осуществляется от гидравлики с помощью педали.

Станки комплектуются навесными индикаторными скобами для замера шлифуемого диаметра изделия.

Высокая жесткость станков, достаточные размеры шлифовального круга и мощный привод обеспечивают высокую производительность.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Основные размеры

| Модель | |
|--------|--------|
| ЗУ131 | ЗУ131В |

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм:

| | |
|-------------------|-----|
| диаметр | 280 |
| длина | 700 |

Наибольший диаметр шлифования, мм:

| | |
|----------------------|-----|
| в люнете | 60 |
| без люнета | 280 |

Наименьший диаметр шлифования при изношенном круге, мм

| | |
|---|-----|
| 0 | 185 |
|---|-----|

Высота центров, мм

Максимальный вес обрабатываемого изделия, кг

| | |
|----|-----|
| 55 | 290 |
|----|-----|

Стол

Наибольшее продольное перемещение стола, мм

| | |
|-----|----|
| 700 | 50 |
|-----|----|

Ручное перемещение за один оборот маховика, мм

| | |
|---|--------|
| 2 | 0,05÷5 |
|---|--------|

Скорость перемещения стола от гидропривода (бесступенчатое регулирование), м/мин

| | |
|-------------------------------------|--|
| Угол поворота верхнего стола, град: | |
|-------------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|---|
| по часовой стрелке | 3 |
|------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|----|
| против часовой стрелки | 10 |
|----------------------------------|----|

Цена деления шкалы поворота стола, мин

| | |
|----|--------------|
| 20 | 0,0025÷0,025 |
|----|--------------|

Шлифовальная бабка

Диаметр шлифовального круга, мм:

| | |
|----------------------|-----|
| наибольший | 600 |
| наименьший | 450 |
| посадочный | 305 |

Наибольшая высота шлифовального круга, мм

| | |
|----|----|
| 50 | 90 |
|----|----|

Скорость вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин

| | |
|------|----|
| 1112 | 30 |
|------|----|

Наибольший угол поворота шлифовальной бабки, град

| | |
|-----|-----|
| ±30 | 200 |
|-----|-----|

Приспособление для внутреннего шлифования

| Модель | |
|--------|--------|
| ЗУ131 | ЗУ131В |

Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм

| |
|-----|
| 125 |
|-----|

Диаметр шлифуемого отверстия, мм

| |
|--------|
| 30—100 |
|--------|

Диаметр шлифовального круга, мм

| |
|-------|
| 25—32 |
|-------|

Высота шлифовального круга, мм

| |
|----|
| 25 |
|----|

Скорость вращения шпинделя внутреннего шлифования, об/мин

| |
|-------|
| 16900 |
|-------|

Механизм поперечных подач

Величина хода шлифовальной бабки по винту, мм

| |
|-----|
| 290 |
|-----|

Величина быстрого подвода шлифовальной бабки от гидропривода, мм

| |
|----|
| 50 |
|----|

Время быстрого подвода шлифовальной бабки, сек

| |
|---|
| 2 |
|---|

Подача за один оборот маховика, мм

| |
|-----|
| 0,5 |
|-----|

Цена деления лимба поперечной подачи, мм

| |
|-------|
| 0,005 |
|-------|

Периодическая подача шлифовальной бабки при реверсе стола (справа, слева, при каждом реверсе), мм

| |
|--------------|
| 0,0025÷0,025 |
|--------------|

Величина тонкой подачи, мм

| |
|-------|
| 0,001 |
|-------|

Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин

| |
|-----|
| 240 |
|-----|

Передняя бабка

Количество скоростей вращения изделия

| |
|------------------------------|
| Бесступенчатое регулирование |
|------------------------------|

Скорость вращения изделия, об/мин

| |
|--------|
| 40—400 |
|--------|

Конус центра (по ГОСТ 13214—67)

| |
|---------|
| Морзе 5 |
|---------|

Наибольший угол поворота передней бабки, град:

к шлифовальному кругу

| |
|----|
| 90 |
|----|

от шлифовального круга

| |
|----|
| 30 |
|----|

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в патроне, мм

| |
|-----|
| 200 |
|-----|

Задняя бабка

| | |
|--------|--------|
| Модель | |
| ЗУ131 | ЗУ131В |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Конус центра (по ГОСТ 13214—67) | Mорзе 4 |
| Величина отвода пиноли, мм | 35 |

Гидропривод, охлаждение и смазкаДавление масла в гидросистеме, кгс/см²:

| | |
|-------------------------|----|
| в сети поперечных подач | 12 |
| в сети продольных подач | 10 |

Производительность насоса, л/мин:

| | |
|-------------------------|-------|
| в сети поперечных подач | 12 |
| в сети продольных подач | 12—35 |

Производительность насоса охлаждения, л/мин:

| | |
|-------------------------|-------|
| в сети поперечных подач | 12 |
| в сети продольных подач | 12—35 |

Давление масла в системе смазки подшипников шпинделя шлифовальной бабки, кгс/см²:

| | |
|---------|---------|
| 0,1—0,3 | 0,1—0,3 |
|---------|---------|

Производительность насоса, л/мин:

| | |
|--------|---|
| насоса | 5 |
|--------|---|

Давление масла в системе смазки направляющих стола, кгс/см²:

| | |
|---------|---------|
| 0,2—0,6 | 0,2—0,6 |
|---------|---------|

Производительность, л/мин:

| | |
|--------|-----|
| насоса | 1,5 |
|--------|-----|

| | |
|-----------------------|----|
| магнитного сепаратора | 50 |
|-----------------------|----|

| | |
|---------|----|
| фильтра | 70 |
|---------|----|

Привод, габарит и вес станка

Электродвигатели:

привода шлифовального круга для наружного шлифования:

| | |
|-------------------------|------|
| мощность, квт | 5,5 |
| число оборотов в минуту | 1460 |

привода шлифовального круга для внутреннего шлифования:

| | |
|-------------------------|------|
| мощность, квт | 1,1 |
| число оборотов в минуту | 2830 |

привода передней бабки:

| | |
|-------------------------|------|
| мощность, квт | 0,85 |
| число оборотов в минуту | 2200 |

привода гидронасоса:

| | |
|-------------------------|-----|
| мощность, квт | 1,5 |
| число оборотов в минуту | 960 |

| | |
|--------|--------|
| Модель | |
| ЗУ131 | ЗУ131В |

привода насоса подачи охлаждающей жидкости:

| | |
|-------------------------|------|
| мощность, квт | 0,15 |
| число оборотов в минуту | 2800 |

привода магнитного сепаратора:

| | |
|-------------------------|------|
| мощность, квт | 0,12 |
| число оборотов в минуту | 1400 |

привода насоса смазки направляющих стола:

| | |
|-------------------------|------|
| мощность, квт | 0,08 |
| число оборотов в минуту | 1390 |

привода насоса смазки подшипников шпинделя шлифовальной бабки:

| | |
|-------------------------|------|
| мощность, квт | 0,27 |
| число оборотов в минуту | 950 |

привода фильтра транспортера:

| | |
|-------------------------|------|
| мощность, квт | 0,12 |
| число оборотов в минуту | 1400 |

привода перегона шлифовальной бабки:

| | |
|-------------------------|------|
| мощность, квт | 0,18 |
| число оборотов в минуту | 1400 |

Ток питающей сети:

| | |
|----------------|------------|
| род тока | Переменный |
| количество фаз | 3 |
| напряжение, в | 380 |
| частота, гц | 50 |

Номинальный ток расцепителя вводных аппаратов, а:

63

Тип автомата на вводе

АК-63

Общая мощность электродвигателей, квт

9,75

9,87

Габарит станка, мм:

3180×1689×1800

без приставного оборудования

5500

2585×1982

с приставным оборудованием

Вес станка, кг:

с электрооборудованием, гидроагрегатом

и установкой охлаждения

5960

без приставного оборудования

4625

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

| ГОСТ, обозначение | Наименование комплектующих изделий | Количество | Основной параметр изделия | ГОСТ, обозначение | Наименование комплектующих изделий | Количество | Основной параметр изделия |
|---|--|------------|--|---|---|------------|--|
| Причадлежности, входящие в комплект и стоимость станка | | | | | | | |
| | Люнет для изделий | 1 | $\varnothing 10\text{--}60 \text{мм}$ | | Шпиндель для внутреннего шлифования, класс точности В (смазка ЦИАТИМ 202) | 1 | |
| | Закрытый люнет для изделий | 1 | $\varnothing 15\text{--}150 \text{мм}$ | | Удлинитель | 1 | |
| | Прибор для правки шлифовального круга | 1 | | ГОСТ 11737—66 | Ключ для внутреннего шестигранника | 5 | $s=7, 8, 10, 12, 14$ |
| | Индикаторное устройство для контроля поворота стола | 1 | | ГОСТ 2839—62 | Ключ гаечный двусторонний | 5 | $s=5,5\times 7; 8\times 10; 12\times 14; 17\times 19; 22\times 24$ |
| | Индикаторный упор для контроля поступательного перемещения стола | 1 | | ГОСТ 3643—54 | Шприц штоковый для смазки | 1 | 200 см^3 |
| | Серьга для снятия фланца с кругом | 1 | | ГОСТ 2675—63 | Патрон трехкулаковый самоцентрирующий особо высокой точности, технические условия по ГОСТ 1654—65 | 1 | |
| | Кронштейн с гидравлическим тормозом для измерительной скобы | 1 | | УН-961 | Башмак | 10 | |
| БВ-3023.100 | Скоба индикаторная навесная для замера изделия | 1 | | ГОСТ 8768—58 | Державка | 1 | |
| | Механизм балансировки шлифовального круга на ходу | 1 | | | Установка охлаждения | 1 | |
| ШУ-297 | Рукоятка для поворота стола | 1 | | | | | |
| Д64-4 160 | Виброизмерительный прибор | 1 | | | | | |
| ВИП-2М | Хомутик поводковый для изделия | 1 | $\varnothing 8\div\varnothing 20$ | | | | |
| | То же | 1 | $\varnothing 20\div\varnothing 40$ | | | | |
| | » | 1 | $\varnothing 40\div\varnothing 60$ | | | | |
| | » | 1 | $\varnothing 60\div\varnothing 80$ | | | | |
| | » | 1 | $\varnothing 80\div\varnothing 100$ | | | | |
| УН-261 | Оправка для статической балансировки шлифовального круга | 1 | | | | | |
| ГОСТ 2424—67 | Круг шлифовальный Э9А 25 СМ2К | 1 | | | | | |
| ПП 600×50× ×305 | | | | | | | |
| ПП 32×25×10 | Э9А 25 СМ2К | 1 | 35 м/сек | Приспособление для статической балансировки шлифовального круга | 1 | | |
| ПП 32×25×10 | Э9А 40 СМ2К | 1 | 35 м/сек | Прибор для радиусной правки шлифовального круга | 1 | | |
| ПП 25×13×6 | Э9А 25 СМ2К | 1 | 35 м/сек | Прибор для правки шлифовального круга по копиру | 1 | | |
| ФГ34—10 | Центр упорный | 2 | | Призма | 2 | | |
| ТУ2-035-97—69 | Фильтроэлемент | 5 | | Приспособление для шлифования крутых конусов | 1 | | |
| A200-1 | Отвертка | 1 | | Планшайба с Т-образными пазами | 1 | | |
| ИС-150 | Ключ торцовый | 1 | $s=24$ | | | | |
| УН-089 | Ключ для электрошвакфа | 1 | | | | | |

Техническая документация



| | |
|-------------------------------|---|
| Ведомость комплектации | 1 |
| Акт приемки станка | 1 |
| Руководство к станку | 1 |
| Материалы по запасным деталям | 1 |

Комплектующие изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату



| | |
|---|---|
| Приспособление для статической балансировки шлифовального круга | 1 |
| Прибор для радиусной правки шлифовального круга | 1 |
| Прибор для правки шлифовального круга по копиру | 1 |
| Призма | 2 |
| Приспособление для шлифования крутых конусов | 1 |
| Планшайба с Т-образными пазами | 1 |

**ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА,
ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ**


Фланец крепления шлифовального круга




Конец шпинделя шлифовального круга



Стол верхний




УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50

