


## 6. Станки зубообрабатывающей группы

## 04. Станки зубофрезерные для цилиндрических колес

ВИЛЬЮССКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. 40-летия ОКТЯБРЯ

## ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ

Модель 5К301



Полуавтомат предназначен для обработки методом обкатки цилиндрических прямозубых и косозубых колес, а также червячных колес в условиях серийного и мелкосерийного производства.

На полуавтомате можно производить получистовую обработку под последующее шевингование на повышенных режимах обработки. Класс точности полуавтомата Н по ГОСТ 8—71.

При чистовых режимах обеспечивается обработка шестерен 7 степени точности по ГОСТ 1643—72.

На нем возможна обработка зубчатых колес с осевой, радиальной, тангенциальной и диагональной подачами.

Для увеличения стойкости инструмента возможен цикл обработки зубчатых колес с автоматической мелкошаговой передвижкой инструмента во время съема детали.

Стол с заготовкой перемещается по вертикальным направляющим, осевая подача заготовки осуществляется винтом. Фрезерная стойка перемещается по горизонтальным направляющим. Ускоренный подвод фрезерной стойки к заготовке и отвод осуществляются гидроцилиндром. Для радиального врезания используется клиновое устройство с приводом от гидроцилиндра; скорость радиального врезания устанавливается дросселем. Фрезерная стойка зажимается на направляющих станины посредством гидроцилиндра, работа которого включена в цикл работы станка.

Фрезерный суппорт перемещается вдоль оси инструмента по V-образным направляющим от ходового винта, что обеспечивает точность перемещения и жесткость узла. При работе без протяжки инструмента фрезерный суппорт зажимается на направляющих станины посредством двух гидроцилиндров.

работа которых включена в цикл работы станка.

Делительная пара выполнена с передаточным отношением 1:60; диаметр червячного колеса в 1,5 раза больше наибольшего обрабатываемого диаметра заготовки; делительный червяк выполнен с переменной толщиной витка.

В целях минимального износа червячного колеса делительной пары и сохранения точности станка скорость вращения шпинделя изделия не должна превышать 45 об/мин.

Кинематическая связь полуавтомата — стол и станина — фрезерная, стойка осуществляется посредством широковенцовых цилиндрических колес, что облегчает сопряжение узлов и уменьшает возможные ошибки.

Особенностью кинематики является наличие двух цепей дифференциала: деление — осевое перемещение стола; деление — осевое перемещение инструмента.

Для уменьшения вспомогательного времени на полуавтомате предусмотрены: коробка подач; крепление заготовки гидроцилиндром.

Полуавтомат работает по полуавтоматическому циклу, а при оснащении загрузочно-разгрузочным устройством может работать по автоматическому циклу и может быть встроен в автоматическую линию.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

### Размеры нарезаемых колес, мм:

наименьший наружный диаметр . . . . .	10
наибольший наружный диаметр . . . . .	125
модуль . . . . .	0,5—2,5
Наибольшая длина зуба:	
прямозубого . . . . .	100
косозубого, $\beta = 30^\circ$ . . . . .	100
косозубого, $\beta = 45^\circ$ . . . . .	80
Наибольший угол наклона зубьев, град . . . . .	$\pm 45$
Число нарезаемых зубьев . . . . .	8—240
Расстояние от торца стола до оси инструмента, мм . . . . .	100—250
Расстояние от оси инструмента до оси стола, мм . . . . .	20—135
Наибольшее расстояние от низа основания станка до нижнего базового торца изделия в положении загрузки, мм . . . . .	1020
Наибольший диаметр устанавливаемых червячных фрез, мм . . . . .	100
Наибольшая длина устанавливаемых червячных фрез, мм . . . . .	90
Наибольшее расстояние от оси изделия до правой боковой стороны станка, мм . . . . .	420
Расстояние от оси изделия до передней стенки станины, мм . . . . .	230
Частота вращения инструмента, об/мин . . . . .	100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500
Осевая подача, мм/мин . . . . .	0,35—45
Радиальная подача, мм/мин . . . . .	0,4—60
Периодическая подача инструмента вдоль оси, мм . . . . .	0,1—0,39

Диаметр отверстия в переднем конце шпинделя изделия, мм . . . . .	50A <sub>1</sub>
Глубина отверстия Ø 50A <sub>1</sub> в переднем конце шпинделя изделия, мм . . . . .	12
Конус в переднем конце шпинделя изделия ГОСТ 2847—67 . . . . .	Морзе 4
Конус в переднем конце шпинделя инструмента ГОСТ 2847—67 . . . . .	Морзе 4


### Привод, габарит и масса полуавтомата

Питающая электросеть:	
род тока . . . . .	Переменный трехфазный
частота, гц . . . . .	50
напряжение, в . . . . .	380
Тип автомата на вводе . . . . .	АК-50-3МГ
Наименьший ток расцепителей вводного автомата, а . . . . .	10
Общая мощность электродвигателей, квт . . . . .	4,2
Производительность насоса смазки и гидравлики, л/мин . . . . .	8
Емкость резервуара смазки и гидравлики, л . . . . .	50
Производительность насоса охлаждения, л/мин . . . . .	22
Емкость резервуара охлаждающей жидкости, л . . . . .	50
Габарит полуавтомата с инструментальным шкафом (длина×ширина×высота), мм . . . . .	1268×1200×1820
Масса полуавтомата, кг . . . . .	1720


**ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ**

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую- щих изделий	Количество	Основной параметр
<b>Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость полуавтомата</b>			
ГОСТ 1284—68	Ремень клиновой 0—710	7	О-710(3); Б-1000(2); Б-1250(2)
	Шкив сменный	4	
	Шестерня сменная	40	$z = 24; 25; 30; 34; 35;$ $37; 40; 41; 43; 45; 47;$ $48; 50; 53; 55; 58; 59;$ $60; 61; 62; 65; 67; 70;$ $71; 73; 74; 75; 79; 80;$ $82; 83; 85; 86; 89; 90;$ $92; 95; 97; 98; 100$
ГОСТ 2839—71	Ключ гаечный двусторонний	3	$s = 8 \times 10; 17 \times 19; 22 \times 24$
ГОСТ 6394—52	Ключ рожковый	1	$s = 56$
ГОСТ 11737—66	Ключ для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	3	$s = 5; 7; 10$
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	1	
ГОСТ 3643—54	Шпариц тип II	1	
	Головка к шпарицу	1	
	Оправка	4	$\varnothing 40; 32; 27; 22$
	Ключ	1	
	Ключ торцовый	4	$s = 19; 14(2); 24$
	Ключ	1	$\varnothing 20$
K301.41.501	Прокладка	1	
306K.41.005	Съемник шкивов	1	
ГОСТ 2575—67	Центр упорный с отжимной гайкой	1	
	Шкаф	1	
	Руководство	1	



**ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОСАДОЧНЫЕ  
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ**




Габариты рабочего пространства



Шпиндель инструмента




Пиноль поддержки изделия




Шпиндель изделия

**УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ**



**ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН**

Масштаб 1 : 50



Глубина заложения фундамента в зависимости от грунта, но менее 250 мм. Полуавтомат может быть установлен на общем бетонном полу цеха.

© НИИМАШ, 1975