


6. Станки зубообрабатывающей группы

05. Станки зубодолбечные

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО

ЗУБОДОЛБЕЖНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ

Модель 5111



Полуавтомат предназначен для высокопроизводительного нарезания прямых и косых зубьев зубчатых колес с наружным и внутренним зацеплением. Простота наладки полуавтомата дает возможность использовать его в условиях единичного и серийного производства.

Класс точности полуавтомата П. Шероховатость обработанной поверхности на чистовом режиме $\nabla 6 - \nabla 7$

Высокая жесткость станины исключает возможность возникновения вибраций при переменной динамической нагрузке. Полуавтоматический рабочий цикл, управление с центрального пульта позволяют проводить обслуживание нескольких станков одним станочником.

Противоположность вращения инструмента и заготовки повышает стойкость долбяка и срок службы делительных пар. На полуавтомате предусмотрена обработка изделия за один или несколько проходов. Последний проход обработки зубьев колес происходит на жестком упоре, что обеспечивает высокую точность изделия.

При обработке зубьев шестерен с внутренним зацеплением в конце цикла режущий инструмент выводится в верхнее положение специальным устройством, что исключает поломку инструмента при отводе стола в зону загрузки.

При нарезании косозубых колес долбяку сообщается дополнительное вращательное движение от соответствующих направляющих.

На полуавтомате может быть смонтировано загрузочное устройство на случай встраивания его в автоматическую линию.

МОСКВА 1973

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Основные размеры

Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм	80
Наибольшая ширина нарезаемого венца зубчатого колеса, мм	20
Наибольший модуль нарезаемого зубчатого колеса, мм	1
Диаметр фланца шпинделя или рабочего стола, мм	100
Отверстие в шинделе изделия или в рабочем столе:	
диаметр цилиндрической выточки, мм	35A ₁
глубина выточки, мм	15
Номинальный диаметр устанавливаемого долбяка, мм	40
Конец шпинделя для крепления инструмента (долбяка):	
отверстие шпинделя	Морзе 1
диаметр цилиндрической шейки для насадки инструмента, мм	20
Расстояние от нижней плоскости основания станка до рабочей поверхности стола, мм	1025
Число двойных ходов инструмента в минуту	250; 315; 400; 500; 640; 800; 1010; 1280; 1600
Радиальная подача инструмента	0,1—0,3 от круговой подачи
Круговая подача инструмента при диаметре долбяка 25 мм, мм/дв. ход	0,016; 0,025; 0,040; 0,063; 0,100; 0,160; 0,250; 0,400
Перемещение стола, мм	130
Перемещение суппорта при холостом ходе, мм	0,1


Привод, габарит и масса полуавтомата

Питающая электросеть:	
род тока	Переменный, трехфазный
частота тока, гц	50
напряжение, в	380
Электродвигатели:	
привода главного движения:	
типа	АОЛ2-21-4-С1
мощность, квт	1,1
число оборотов в минуту	1400
привода быстрого вращения стола:	
типа	АОЛ12-4
мощность, квт	0,18
число оборотов в минуту	1400
привода насоса гидравлики:	
типа	АОЛ21-4-С1
мощность, квт	0,27
число оборотов в минуту	1400
привода насоса охлаждения:	
типа	ПЛ-22
мощность, квт	0,12
число оборотов в минуту	2800
Номинальный ток расцепителей вводного аппарата при напряжении сети 380 в, а	10
Тип автомата на вводе	АК-63-3М
Габарит полуавтомата (длина × ширина × высота), мм	940×795×1710
Масса полуавтомата с электрооборудованием и принадлежностями, кг	1700


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость полуавтомата							
ГОСТ 2839—62	Ключ кривошипный	1	S=14		Чертежи быстроизнашивающихся деталей	1	
	Шкив двухступенчатый	1	Ø 96/114				компл.
	Шкив двухступенчатый	1	Ø 134/152		Запасные детали к электроаппаратуре		
	Шкив двухступенчатый	1	Ø 204/217				
	Шкив двухступенчатый	1	Ø 172/189		Детали к магнитному пускателю	4	
	Шкив одноступенчатый	1	Ø 227				компл.
	Шкив одноступенчатый	1	Ø 80		Детали к переключателю	1	
	Оправка	1					компл.
	Ключ торцовый	1	S=10		Нагревательные элементы	6	3,2 а (2); 0,8 а (2); 0,5 а (2)
	Ключ	1	S=7				
	Ключ торцовый	1	17×160				
	Ключ торцовый	1	19×160				
	Ключ	1	27×30				
	Отвертка	1	250×1,4				
ГОСТ 2841—62	Ключ	4	S=8; 17; 24; 30	ГОСТ 1182—64	Лампа МО-14	1	36 в; 40 вт
ГОСТ 1284—68	Ремень клиновой	2	Л-900; А-1000	ГОСТ 2204—69	Лампа МИ	2	6,3 в; 0,25 а
	Ключ для электрошкафа	1					
	Шестерня сменная	64	m=1,5				
Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату							
	Техническая документация				Камень	1	
	Руководство к станку с актом приемки и паспортом станка, ведомостью комплектации	1			Сектор	1	
					Пружина	1	
					Винтовые направляющие приспособления для обработки в центрах	1	5×60×80


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА И УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН
Масштаб 1 : 50



© НИИМАШ, 1973 г.

T-09795

Уч.-изд. л. 0,56

Подписано в печать 17/VII 1973 г.

Тираж 5100 экз.

Изд. № 400-5(1)

Объем печ. л. 0,5

Заказ № 1049

Цена 12 коп.