


СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СТАНОК ТОКАРНЫЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ

Модель 16М16



Станок предназначен для токарной обработки наружных поверхностей деталей в центрах или патроне с применением гидрокопирования в условиях серийного производства.

Обточка заготовки производится гидросуппортом по круглому шаблону с ускоренным перемещением каретки с гидросуппортом в исходное положение.

Класс точности станка Н по ГОСТ 8--77.

Конструктивные особенности станка

Станок обладает высокой жесткостью и широким диапазоном скоростей резания.

Привод главного движения раздельный: частота вращения шпинделя настраивается коробкой скоростей с селективным управлением и переборами в шпиндельной бабке. Вместо коробки скоростей может быть установлена автоматическая коробка скоростей, управляемая с помощью электромагнитных муфт.

Торможение шпинделя производится быстро илавно без выключения электродвигателя главного движения.

Станок имеет механизм быстрых перемещений каретки и суппорта.

Станок имеет гидросуппорт заднего расположения под углом 60° к линии центров.

Гидросуппорт имеет барабан упоров, перемещение которого позволяет выбирать глубину резания.

Станок оснащен гидравлическими задней бабкой, приводом зажима детали и самоцентрирующим центробежным патроном.

Корректированный уровень звуковой мощности L_{pA} не превышает 96 дБА.

Год принятия станка к серийному производству — 1980.

Проектная организация — Средневолжский станкостроительный завод.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:

над станиной	320
над суппортом	180
при работе с гидросуппортом	80
при работе с гидросуппортом со снятым передним суппортом	160

Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм

Наибольшая длина, мм: обрабатываемого изделия

обтачивания

Высота резца, мм

Количество частот вращения шпинделя

Частота вращения шпинделя, об/мин
(по особому заказу 25—2500)

Количество продольных и поперечных подач Подача, мм/об:

продольная 0,05—2,8
поперечная 0,025—1,4

Шаг нарезаемых резьб:

метрической, мм 0,25—56
дюймовой, число ниток на 1" 112—0,5
модульной, модуль 0,25—56
пипчевой, питч 112—0,5

Скорость быстрого перемещения суппорта, м/мин:

продольного 4
поперечного 2

Длина хода гидросуппорта вдоль направляющих, мм 80

Наибольшее усилие гидросуппорта вдоль направляющих, кгс 500

Наибольшая скорость перемещения гидросуппорта вдоль направляющих, м/мин 3,0

Наибольшая силовая нагрузка:
крутящий момент, кгс·м 63
тяговое усилие продольной подачи, кгс 600

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:
род тока Переменный трехфазный

частота, Гц 50
напряжение, В 380

Тип автомата на вводе AE2046

Номинальный ток вводного автомата, А 40

Электродвигатели:
главного привода:
типа АО2-52-8/4
мощность, кВт 3,8/6,3
частота вращения, об/мин 750/1500

привода быстрых перемещений:
типа ДПТ-П-22-4
мощность, кВт 0,37
частота вращения, об/мин 1500

Гидрооборудование:
электронасос охлаждающей жидкости:
производительность, л/мин 22
емкость бака, л 12

электронасос гидростанции:
производительность, л/мин 12
емкость бака, л 63

Габарит станка, мм:
без выносного оборудования 2390×1300×1500
с выносным оборудованием 3000×1300×1500

Масса станка, кг:
без гидростанции 2015
с гидростанцией 2230

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
16M16	Станок в сборе	1	

Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка

Запасные части

ГОСТ 8752—70	Манжета	9	1-25×42-2(2); 1-42×62-2(4); 1-50×70-2; 1-65×90-2; 1-75×100-2
ГОСТ 14896—74	Манжета	7	35×25-2; 40×30-2(2); 63×48-2(4)
ОСТ 38 05114—76	Ресмынь	2	5-63-40; 5-125-50
ОСТ 16.0.523.004—72	Реле ТРН-10АУ3(Т3)0,5	1	
	Реле ТРН-10АУ3(Т3)0,32	1	

Сменные части

ГОСТ 2839—71	Колесо зубчатое сменное	1 компл.	
ГОСТ 11737—74	Ключ для крепления шпиндельной бабки	1	S=8—10; 12—14; 17—19; 22—24;
	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	1	27—30
	Ключ торцевый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	4	S=6; 8; 10; 12


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
ГОСТ 16984—71	Ключ для круглых гаек шлицевых	2	\varnothing 90—95; 100—110
ГОСТ 17199—71 И15-41; И15-44	Отвертка слесарно-монтажная	1	200×1,2
ГОСТ 3643—75 С86-10а-1 СТП Д73—72	Ключ торцовый Шприц штоковый для смазки, тип II Головка под пресс-масленку Ключ к замку электрошкафа	2 1 1 1	17×130; 22×250 $V=120 \text{ см}^3$

Принадлежности


OCT38 05114—76 или 390H150 WZ фирмы «Bando»	Ремень	1	5-63-40
OCT38 05114—76 или 770H200 WZ фирмы «Bando»	Ремень зубчатый	1	$t=1\frac{1}{2}''$; $Z=78$; $L=39''$; $B=1\frac{1}{2}''$
ГОСТ 1284—68	Ремень	1	5-125-50
ГОСТ 1284—68	Ремень зубчатый	1	$t=1\frac{1}{2}''$; $z=154$; $L=77''$; $B=2''$
ГОСТ 2675—71 или СТ200П-Ф6	Ремень клиновой	1	0-560 Т
P87-501.003.000 (ГОСТ 2675—71)	Упор продольного хода	1	
P87-505.003.000	Патрон поводковый	1	
ГОСТ 13214—67 7032-0023 7032-0035	Патрон	1	\varnothing 200
ГОСТ 8742—75 1-5-Н	Крепления патрона (только для патрона 7100— 0007)	1 компл.	\varnothing 200
ГОСТ 16886—71 7102—0070	Патрон поводковый с утопающим центром	1	
	Центр	2	Конус Морзе 3; 5
	Центр вращающийся	1	Конус Морзе 5
	Патрон трехкулачковый клиновой (по заказу)	1	\varnothing 200

Документация

Руководство по эксплуатации станка	1
Свидетельство о приемке	1


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Конец шпинделя

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50



© НИИмаш, 1980