


БЕРДИЧЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КОМСОМОЛЕЦ»

**СТАНОК ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЙ ПАТРОННО-ПРУТКОВЫЙ С ЧПУ
Модель 1П420ПФ40**



Предназначен для выполнения токарной и доделочной сверлильно-фрезерной обработки деталей из прутка диаметром до 50 мм в автоматическом цикле и штучных заготовок диаметром до 200 мм в полуавтоматическом цикле в условиях мелкосерийного и серийного производства.

Станок обеспечивает точность обработки деталей при обточке — поле допуска $h6$, расточке — поле допуска $H7$, по длине — 0,05 мм.

На станке производятся следующие виды обработки:

обтачивание, растачивание, подрезка торцов, подрезка канавок, проточка конусов, обточка радиусных поверхностей, сверление, зенкерование, развертывание центрального отверстия, нарезка резьбы метчиком и плашкой, нарезка резьбы

цом, точение и растачивание сложных криволинейных поверхностей.

Класс точности станка П по ГОСТ 8—82.

Шероховатость обрабатываемой поверхности Ra 1,25—2,5 мкм.

Станки предназначены для использования в условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150—69.

Наклонная станина жесткой формы с расположенным на ней основными узлами способствует лучшему обзору рабочей зоны станка и наблюдению за перемещением режущего инструмента при применении системы ЧПУ в процессе наладки станка, а также улучшает сход стружки при обработке.

В приводах подач, углового позиционирования шпинделя и врачающегося инструмента в револь-

верной головке применены высокомоментные двигатели постоянного тока, имеющие широкий диапазон регулирования скорости перемещения.

В качестве привода главного привода движения применен регулируемый электродвигатель постоянного тока повышенной мощности.

Шпиндель станка смонтирован в высокоточных подшипниках качения, не требующих регулировки в процессе эксплуатации и обеспечивающих высокую точность и долговечность.

За счет применения пластмассовых направляющих и упрощенной кинематики главного привода повышена надежность работы станка.

Конструкция 12-позиционной револьверной головки обеспечивает высокую жесткость (фиксация головки на плоские зубчатые колеса) и высокое быстродействие.

Установка вращающегося инструмента возможна в любой из позиций. Смазка стационарных трущихся деталей станка осуществляется централизованной системой смазки.

Применение системы охлаждения с насосом высокого давления и большим расходом охлаждающей жидкости (до 50 л/мин), а также ограждение каркасного типа позволяет вести обработку с повышенными режимами резания при надежной изоляции рабочей зоны станка.

Станок оснащен ленточным транспортером для уборки стружки.

Управление станком осуществляется системой ЧПУ мод. МС2101-05, позволяющей вводить управляющие программы с клавиатуры УЧПУ; с кассеты внешней памяти на ЦМД; с перфоленты.

Предусмотрена связь с ЭВМ высшего уровня.

На станке автоматизированы рабочий цикл, смена инструмента (поворотом планшайбы револьверной головки) и удаление отходов. Средст-

ва автоматизации дают возможность встраивания в автоматизированную систему и автоматического измерения обрабатываемых поверхностей.

По специальному заказу станок может оснащаться автоматической системой измерения обрабатываемых поверхностей и ввода коррекции на положение инструмента.

Повышенные технические характеристики станка (наибольшая частота вращения шпинделя, бесступенчатое изменение частоты его вращения, скорости быстрых ходов суппорта, число позиций в револьверной головке, мощность электродвигателя главного привода, крутящий момент на шпинделе, усилия подач) обеспечивают более высокий уровень производительности.

Обслуживание станка производится станочником, наладчиком и настройщиком инструмента 4-го разряда.

Основным преимуществом станка мод. 1П420ПФ40 по сравнению с заменяемой моделью является возможность полной обработки (токарной и сверлильно-фрезерной) детали за один технологический установ, что повышает точность обработки детали и сокращает вспомогательное время и общее время производственного цикла обработки.

По своим техническим характеристикам и эксплуатационным качествам станок находится на уровне лучших отечественных и зарубежных образцов.

Завод проводит пуско-наладочные работы по предварительным договорам с заказчиком.

На заводе работают группы обучения паладчиков станков.

Разработчики: Бердичевский станкостроительный завод «Комсомолец», ЭНИМС, Ленинградское СКБПС.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр, мм:		Наибольшее перемещение суппорта, мм:
изделия, устанавливаемого над станиной	450	по оси X
обрабатываемого изделия	200	по оси Z
обрабатываемого прутка	50	Скорость быстрого поворота шпинделя, мин ⁻¹
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм	130	20
Наибольшее сечение резцов, мм	25×25	Дискретность задания кругового перемещения шпинделя, град
Количество позиций в планшайбе револьверной головки для инструментов	12	0,001
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм	70	Наибольший диаметр сверления вращающимся инструментом, мм
Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595—85	2—6Ц	16
Дискретность задания перемещения суппорта, мм:		Габарит станка, мм:
по оси X (на радиус)	0,0005	без отдельно расположенного оборудования и пульта управления
по оси Z	0,001	3470×2260×2300
Регулирование скоростей шпинделя		с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием
Пределы частоты вращения, мин ⁻¹ :		4370×2740×2300
шпинделя	20—4000	Масса станка, кг:
инструментальных шпинделей:		без отдельно расположенного оборудования
исполнение 1	20—2500	5440
исполнение 2	20—1500	с отдельно расположенным оборудованием
Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин:		5900
по оси X	10	Электрооборудование
по оси Z	15	Питающая электросеть:
Пределы рабочих подач суппорта и шпинделя:		переменный, трехфазный
по оси X	1—5000	частота, Гц
по оси Z	1—5000	380 ^{+10%} _{-15%}
по оси C	1—2000	Количество электродвигателей (с электронасосами)
		12
		Электродвигатели:
		привода главного движения:
		тип
		2ПФШ-200МГ (ИРБ)/V160M (ЧССР)
		номинальный крутящий момент, Н·м
		287/210

частота вращения, мин ⁻¹ :					
номинальная	1000/1000				
наибольшая	3800/4000				
мощность, кВт	30/22				
привода подач по оси X:					
тип	PF-4-K7714 (ПНР)/ HG-112A (ЧССР)				
крутящий момент, Н·м	10/13				
наибольшая частота вращения, мин ⁻¹	3000/2000				
привода подач по оси Z:					
тип	ZF-4-K7718 (ПНР)/ HG-112A (ЧССР)				
крутящий момент, Н·м	13/13				
наибольшая частота вращения, мин ⁻¹	2800/2000				
привода круговых подач шпинделья по оси С:					
тип	ZF-4-K7718 (ПНР)/ HG-112A (ЧССР)				
крутящий момент, Н·м	13/13				
наибольшая частота вращения, мин ⁻¹	2800/2000				
привода врачающегося инструмента:					
тип	PF-4-7714 (ПНР)/ HG-112A (ЧССР)				
крутящий момент, Н·м	10/13				
наибольшая частота вращения, мин ⁻¹	3000/2000				
насоса гидростанции:					
тип	4A100L6У3				
мощность, кВт	2,2				
частота вращения, мин ⁻¹	1000				
вентилятора гидростанции					
тип	4AA50B2У3				
мощность, кВт	0,12				
частота вращения, мин ⁻¹	2800				
насоса охлаждения:					
тип	X14-22М				
мощность, кВт	2×0,12				
частота вращения, мин ⁻¹	3000				
вентилятора привода главного движения:					
тип	4AP63-2				
мощность, кВт	0,25				
частота вращения, мин ⁻¹	2830				
привода перемещения экрана ограждения:					
тип	4AX56.B4.У3				
мощность, кВт	0,18				
частота вращения, мин ⁻¹	1500				
привода транспортера стружки:					
мощность, кВт	0,55				
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт					40,54/33,54
Гидрооборудование, смазка и охлаждение					
Марка масла для гидросистемы					Индустриальное И-20А ГОСТ 20799—75
Гидростанция:					
тип					СВМ1А-40А-1,1-10
объем, л					40
Марка масла для смазки опор шпинделей					ОКБ 122-7 (ГОСТ 18179—72) или ЛКС2
Насос гидростанции:					
тип					БГ12-2М
производительность, л/мин					25
Тип гидродвигателя поворота револьверной головки					80 (Г15-24Н) ИНСп-20 ТУ 38.01.672—77
Марка масла смазки направляющих					
Система централизованной смазки с гидроприводом:					
тип					СПГ 0,63-100-1,6 А
производительность, см ³ /цикл					0,3
Марка охлаждающей жидкости					От 1,5 до 20% эмульсии из эмульсола Укринол-1 (ТУ 10119—76)
Насосы охлаждения:					
производительность, л/мин					2×25
давление, МПа (кг/см ²)					0,25(2,5)
Система смазки					
Число координат:					
управляемых					3
одновременно управляемых					3
Система отсчета					В приращениях и абсолютная лютная
Тип датчиков обратной связи					Фотоимпульсный
Ввод данных					С клавиатуры и от кассеты внешней памяти
Индикатор контакта					
Тип					БВ4271 (СССР)
Принцип действия					Электроконтактный
Связь щуповых головок с электронным блоком					Бескабельная
Выходное напряжение управляющего импульса, В:					
при логической единице					24±2,4
при логическом нуле, не более					2,4
Предел допустимого размаха срабатывания команды при постоянном направлении контактирования, мкм					2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество
IП420ПФ40 MC2101-05 TСЛ1	Станок в сборе Устройство ЧПУ Транспортер для уборки стружки Электропризмы	1 1 1 1		<i>Инструмент и принадлежности</i>	
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка			GOST 2839—80	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	5
Запасные части	Ремень плоскозубчатый	1	GOST 11737—74	Ключ торцовый с шестигранным углублением «под ключ»	3
СБ4-75-50 ОСТ 3805114—76 ОСТ 3805246—81 СВ3-125-16 ОСТ 38 05114—76 ОСТ 38 05246—81 1800 Л20 ВЕ-178А5, 1024 РМУГ, паспорт РСЧ.523.402СП КУ202Н УЖ3.362.034ТУ—79	То же	1	GOST 16984—79	Ключ для круглых гаек 7811-03:6 1Х9	1
	Ремень поликлиновый	1	GOST 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная 7810-0308 гр2Х9	1
	Преобразователь измерительный	1		Ключи торцовые И155-3: 10 12	1 1
	Реле малогабаритное	5		Ключ стержневой 6×8 И155-13	1
	Тиристор	5		Ключ ИД73—72	1
				Щипцы для пружинных колец Н19-61	1

Обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	
К01-4977-03 ТУ2-035-892—82	Резец проходной с ромбической пластиной с углом 80° , $\varphi=95^\circ$, $25 \times 25 \times 150$, левый	10	ТУ2-024-5541—81 191.831.206 191.831.210 191.831.214 191.852.001	Втулка переходная с конусом Морзе: КМ2 КМ3 КМ4 Втулка переходная разжимная	2 2 2 2	
К01-4979-03 ТУ2-035-892—82	Резец проходной с квадратной пластиной $\varphi=45^\circ$, $25 \times 25 \times 150$, левый	2	191.852.002 191.852.003	То же » Цанга: $\varnothing 8,5$ $\varnothing 9,0$ $\varnothing 10,2$ $\varnothing 11,0$ $\varnothing 13,0$ $\varnothing 14,0$	2 2 2 2 2 2	
СК INL2525M19 ГОСТ 26479—85	Резец для контурного точения с параллелограммной пластиной $\varphi=93^\circ$, $25 \times 25 \times 150$, левый	4	52.00.85.001-05 -06 -07 -08 -09	Бтулка для метчиков	2	
П38.08Л.000 ТУ2.035.955—84	Резец для проточки наружных канавок прямых, $25 \times 25 \times 150$, левый	2	32.00.85.001-11 52.00.85.008-02 -03	То же » Втулка	2 2 1	
П39.08Л.000 ТУ2.035.955—84	Резец для проточки наружных канавок для выхода шлифовального круга $25 \times 25 \times 150$, левый	2	19-Д26-55 20-Д26-55 21-Д26-55 22-Д26-55	» » » »	1 1 1 1	
П41.08Л.000 ТУ2.035.955—84	Резец для проточки наружных канавок угловых $25 \times 25 \times 150$, левый	2	32.85.100	Резцодержатель с поперечным пазом	6	
П45.08Л.000 ТУ2.035.955—84	Резец для нарезания наружной резьбы с шагом $s=3$ мм, левый	2	32.85.200	Резцодержатель с продольным пазом	2	
П67-31 ТУ2.035.588—87	Резец расточной с ромбической пластиной с углом 80° , $\varphi=95^\circ$, с диаметром хвостовика 25 мм, левый	4	32.85.300 32.85.400 32.85.500	Резцодержатель с отверстием: $\varnothing 32$ $\varnothing 25$ $\varnothing 20$	2 2 2	
П67-37 ТУ2.035.588—87	Резец расточной с ромбической пластиной с углом 80° , $\varphi=95^\circ$, с диаметром хвостовика 32 мм, левый	4	32.85.700	Патрон для метчиков и плашек	2	
П83.04Л.000 ТУ2.035.955—84	Резец для расточки прямых канавок с диаметром хвостовика 25 мм, левый	2	32.85.750	Головка резьбонарезная	2	
П84.04Л.000 ТУ2.035.955—84	Резец для расточки канавок для выхода шлифовального круга с диаметром хвостовика 25 мм, левый	2	32.85.760	Головка сверлильно-фрезерная	2	
П84.05Л.000 ТУ2.035.955—84	Резец для расточки канавок для выхода шлифовального круга с диаметром хвостовика 32 мм, левый	2	32.85.770	Головка резьбонарезная угловая	2	
П86.04Л.000 ТУ2.035.955—84	Резец для расточки угловых канавок с диаметром хвостовика 25 мм, левый	2	32.85.780 32.85.850	Головка фрезерная угловая Головка фрезерная для инструмента с коническим хвостовиком	2 2	
П86.05Л.000 ТУ2.035.955—84	Резец для расточки угловых канавок с диаметром хвостовика 32 мм, левый	2	32.85.950	Патрон цанговый	2	
П88.04Л.000 ТУ2.036.955—84	Резец для нарезания внутренней резьбы с шагом $s=3$ мм с диаметром хвостовика 25 мм, левый	2	Документация			
П88.05Л.000 ТУ2.035.955—84	Резец для нарезания внутренней резьбы с шагом $s=3$ мм, с диаметром хвостовика 32 мм, левый	2	1П420ПФ40.00.000РЭ	Руководство по эксплуатации станка Документация к покупным комплектующим изделиям	1 1 компл.	
ОСТ2 И20-1—80	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком: 8,5 9,0 10,2 11,0 13,0 14,0	1	52.00.11.000 52.00.15.000 32.85.900 32.85.610	Изделия и документация, поставляемые по требованию заказчика за отдельную плату		
035-2300-1258 -1263 -1275 -1283 -1301 035-2300-1308 ОСТ2 И52-1—74 035-2620-0502 -0511 035-2620-0523 ОСТ 17025—71 2220-0009 ОСТ2-И62-2—75 035-2220-0101 035-2220-0102	Метчики машинные: M8 M10 M12	1 2 2	32.85.800 52.09.93.000 32.85.810	Устройства и принадлежности		
Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком: 8	5	БВ-4271.00.000	Поддерживающее устройство для прутка Ловитель обработанных деталей из прутка Устройство для подачи прутка Оправка для дисковых фрез Державка для отрезного резца Установка трубы направляющей Приспособление для установки инструмента на приборе БВ-2011 Комплект индикатора контакта Альбом чертежей для быстрозашивящихся деталей	1 8 1 1 1 1 1 1 1 1		



Условия транспортирования и хранения

Станок допускается транспортировать всеми видами транспорта, кроме воздушного. Условия транспортирования и хранения по ГОСТ 15150—69, ГОСТ 23170—78 и ОСТ2 Н92-1—81. Категория условий транспортирования и хранения — Ж2 по ГОСТ 15150—69.



Рекомендации по технике безопасности

Безопасность труда на станках мод. 1П420ПФ40 достигается соответствием их требованиям ГОСТ 12.2.009—80 и ТУ2-024-5961—86.

БАЗОВЫЕ И ПРИСОЕДИНТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рабочая зона



Шпиндель

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



1 — электрошкафы; 2 — контур фундамента; 3 — транспортер стружки; 4 — УЧПУ станка; 5 — станок 1П420ПФ40

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50

