


## 7. Станки шлифовальной группы

## 02. Станки плоскошлифовальные

ЛИПЕЦКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

**ПОЛУАВТОМАТ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ С КРУГЛЫМ МАГНИТНЫМ СТОЛОМ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ****Модель ЗП741**

Полуавтомат предназначен для шлифования периферии круга деталей из ферромагнитных материалов, к которым предъявляются высокие требования в отношении чистоты поверхности, точности, параллельности обработанных поверхностей.

На станке могут обрабатываться выпуклые и вогнутые конические поверхности.

Область применения — подшипниковая, инструментальная, автотракторная промышленность.

Класс точности станка В.

На станине, имеющей коробчатую форму, размещена колонка портального типа с нишней, в которую входит каретка с вращающимся столом, перемещающимся по направляющим качения станины.

Шлифовальная бабка, перемещающаяся по направляющим качения колонны, имеет только вертикальное перемещение.

Сзади полуавтомата размещается гидроагрегат, агрегат охлаждения, электрошкаф.

Конструктивные особенности полуавтомата; механизм поддержания режимов резания, обеспечивающий равномерный съем металла при обработке, что повышает чистоту и точность обрабатываемых изделий;

передача винт — гайка качения, обеспечивающая точное и плавное перемещения шлифовальной бабки;

стабилизация нагрева масла в гидросистеме способствует равномерному нагреву частей станка и, следовательно, повышает точность;

шлифовальная бабка, размещенная в жестких направляющих качения колонны и имеющая малый вылет шпинделя, создает жесткую систему, что повышает точность, чистоту и производительность станка.

С целью обеспечения безопасности работы, предупреждения аварийной ситуации полуавтомат снабжен блокировками:

останова полуавтомата при обрыве цепи питания электромагнитной плиты;

автоматического отскока шлифовальной бабки при обрыве ременной передачи шпинделя.

Полуавтомат оснащен прибором активного контроля, позволяющим производить обработку деталей на полуавтоматическом цикле.

Конструкция полуавтомата построена на принципе агрегатирования, позволяющего быстро производить монтаж и демонтаж станка.

Очистка охлаждающей жидкости в полуавтомате производится магнитным сепаратором.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ


Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, <i>мм</i>	800
Наибольшая высота обрабатываемого изделия (при номинальном диаметре шлифовального круга), <i>мм</i>	200
Наибольшая масса устанавливаемого изделия, <i>кг</i>	200
Диаметр стола, <i>мм</i>	800
Наибольший диаметр шлифовального круга, <i>мм</i>	500
Диаметр конца шлифовального шпинделья, <i>мм</i>	80
Наибольшее расстояние от основания станка до рабочей поверхности стола, <i>мм</i>	1060
Частота вращения стола при обработке деталей на диаметре стола 800 <i>мм</i> , <i>об/мин</i>	8—24
Частота вращения стола при обработке деталей на диаметре стола 200 <i>мм</i> , <i>об/мин</i>	32—96
Продольное перемещение стола, <i>мм</i>	50—560
Продольная подача стола, <i>мм/об</i>	12—44
Наибольший угол наклона стола для шлифования вогнутых и выпуклых поверхностей, <i>град</i>	3
Наименьший диаметр изношенного шлифовального круга, <i>мм</i>	300
Частота вращения шлифовального круга, <i>об/мин</i>	1330
Высота шлифовального круга, <i>мм</i>	63
Автоматическая вертикальная подача шлифовальной бабки, <i>мм</i>	0,002—0,05
Скорость наладочных вертикальных перемещений шлифовальной бабки, <i>м/мин</i> :	
быстрая . . . . .	0,430
медленная . . . . .	0,010
Величина аварийного отвода шлифовальной бабки, <i>мм</i>	Не менее 1
Величина перемещения шлифовальной бабки, <i>мм</i> :	
на одно деление лимба . . . . .	0,002
за один оборот лимба . . . . .	0,25
Расстояние от оси стола до правого торца круга в крайнем правом положении стола, <i>мм</i>	31,5
Расстояние от оси шпинделья до зеркала стола, <i>мм</i>	150—450
Измерения прибором активного контроля по высоте, <i>мм</i>	0—200
Цена деления шкалы прибора активного контроля, <i>мм</i>	0,002
<b>Привод, габарит и масса полуавтомата</b>	
Питающая электросеть:	
род тока . . . . .	Переменный трехфазный
частота, <i>гц</i> . . . . .	50
Напряжение, <i>в</i> :	
питающей сети . . . . .	220/380
электроприводов полуавтоматов . . . . .	220/380
цепей управления . . . . .	24; 110; 127 (переменный); 24; 110 (постоянный)
электромагнитной плиты . . . . .	110 (постоянный)

Электродвигатели:	
привода шлифовального круга:	
тип . . . . .	АО2-52-2-С1
мощность, <i>квт</i> . . . . .	11
частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	2900
ускоренного перемещения шлифовальной бабки:	
тип . . . . .	АО2-11-4-С1
мощность, <i>квт</i> . . . . .	0,6
частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1370
вращения стола:	
тип . . . . .	ПБСТ-33-С1
мощность, <i>квт</i> . . . . .	2,35
частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	3000
насоса смазки:	
тип . . . . .	АОЛ21-4-С1
мощность, <i>квт</i> . . . . .	0,27
частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1400
гидроагрегата:	
тип . . . . .	АОЛ-31-6-С1
мощность, <i>квт</i> . . . . .	1,5
частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	950
воздушного теплообменника:	
тип . . . . .	АОЛО12-2-С1
мощность, <i>квт</i> . . . . .	0,08
частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1390
перемещения шлифовальной бабки:	
тип . . . . .	АОЛ-11-4-С1
мощность, <i>квт</i> . . . . .	0,12
частота вращения, <i>об/мин</i> . . . . .	1400
Насосы:	
гидросистемы:	
тип . . . . .	12Г12-22А
производительность, <i>л/мин</i> . . . . .	12/12
рабочее давление, <i>кгс/см<sup>2</sup></i> . . . . .	15/10
системы смазки:	
тип . . . . .	БГ11-11А
производительность, <i>л/мин</i> . . . . .	5
рабочее давление, <i>кгс/см<sup>2</sup></i> . . . . .	0,1—0,3
системы охлаждения:	
тип . . . . .	П-90
рабочее давление, <i>кгс/см<sup>2</sup></i> . . . . .	0,6—0,7
Диаметр, <i>мм</i> :	
цилиндра стола . . . . .	60
штока цилиндра стола . . . . .	32
Объем бака охлаждения, <i>л</i>	230
Габарит полуавтомата без приставного оборудования (длина × ширина × высота), <i>мм</i>	2730×1970×2570
Масса полуавтомата (с гидроагрегатом, агрегатом охлаждения и электрошкафом), <i>кг</i>	9670


### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
ЗП741	Полуавтомат в сборе	1		ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый размером от 2,5 до 36 мм для деталей с шестиугольным углублением «под ключ»	4	S=5; 7; 8; 10
<b>Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость полуавтомата</b>							
ГОСТ 1284—68	Ремень привода стола	6	А-1800Т (2); Б-1800Т (4)	ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	2	
ГОСТ 1284—68	Ремень привода насоса	1	0—1060		Оправка для балансировки шлифовального круга	1	
МРТУ № 17-645—68	Ремень привода шлифовальной бабки плоский бесшовный из синтетического материала	1	100×2500		Съемник	1	
ГОСТ 7113—66*	Резистор	1		ГОСТ 3643—54	Скребок	1	
	Реле РПУ1-012	1			Шприц штоковый для смазки	1	
	Реле РПУ1-062	2		ГОСТ 9696—61	Индикатор многооборотный с ценой деления 0,001 и 0,002 мм	1	
	Реле РКН № РС4.500.176/ст НИО.450.006	1	24 ø 110 ø		Руководство по эксплуатации	1	
ГОСТ 2332—63*	Фильтроэлемент ФГ Щетка МГ-4К1-2 10× ×12,5×32	5					
	Оправка	2					
ГОСТ 2839—71	Патроны крепления круга	4					
	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	1					
ГОСТ 2841—71	Ключ гаечный с открытым зевом односторонний	4					
<b>Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату</b>							
					Индикаторное устройство установки алмаза	1	
					Устройство отсоса аэрозолей	1	
					Приспособление для балансировки круга	1	

### ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




**ФУНДАМЕНТНЫЙ И УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖИ**



**ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН**

Масштаб 1 : 100



© НИИМАШ, 1976

Т-18365

Тираж 7500 экз.

Подписано в печать 4/X 1976 г.

Изд. № 401-2(35)

Заказ № 2279

Объем печ. л. 0.5

Цена 6 коп.

Типография НИИМАШ, г. Щербинка