


7. Станки шлифовальной группы

03. Станки круглошлифовальные


ВИЛЬNIОССКИЙ ЗАВОД ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
ОСОБО ВЫСОКОЙ, ВЫСОКОЙ И СВЕРХВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
Модели ЗУ10А; ЗУ10В; ЗУ10С



Модель ЗУ10А

Предназначены для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей деталей, требующих особо высокой точности размеров, а также для шлифования плоских торцов круглых деталей в условиях единичного и мелкосерийного производства. Шлифование производится в неподвижных центрах, патроне или цанге и на планшайбе.

Классы точности станков: модели ЗУ10А—А, модели ЗУ10В — В, модели ЗУ10С — С.



Модели ЗУ10В, ЗУ10С

Точность обработки станка модели ЗУ10А: постоянство диаметра цилиндрических поверхностей в продольном сечении 0,0012 мм; круглость 0,0004 мм; плоскостность торцовой поверхности 0,003 мм. Шероховатость обработанной поверхности Ra : цилиндрической наружной 0,08 мкм; цилиндрической внутренней 0,16 мкм; плоской торцовой 0,32 мкм.

Точность обработки станка модели ЗУ10В: постоянство диаметра в продольном сечении

0,002 мм; круглость 0,0006 мм; плоскостность торцовой поверхности 0,009 мм. Шероховатость обработанных поверхностей R_a : цилиндрической наружной 0,16 мкм; цилиндрической внутренней 0,32 мкм; плоской торцовой 0,63 мкм.

Точность обработки станка модели ЗУ10С: постоянство диаметра цилиндрических поверхностей в продольном сечении 0,001 мм; круглость 0,0003 мм; плоскостность торцовой поверхности 0,0018 мм. Шероховатость обработанной поверхности R_a : цилиндрической наружной 0,06 мкм; цилиндрической внутренней 0,12 мкм; плоской торцовой 0,24 мкм.

По специальному заказу со станками поставляется прибор активного контроля, используемый при обработке больших партий деталей методом врезания и припасовке диаметра вала по отверстию спариваемой втулки.

Станки имеют электромеханический привод стола, гидравлический привод автоматической врезной подачи, а также врезной микроподачи. Шлифовальный шпиндель для наружного шлифования смонтирован на гидравлических трехвальдышных опорах скольжения, обеспечивающих высокую жесткость и виброустойчивость. Возможна установка круга справа, что расширяет технологические возможности станка.

Внутреннее шлифование осуществляется скользящими пневмошпинделеми. Станки укомплектованы магнитными сепараторами и бумажными фильтрами с автоматическим прорезыванием бумажной ленты для очистки охлаждающей эмульсии.

Управление станками осуществляется при помощи рукояток и кнопок, расположенных на передней стенке станины и на пульте управления.

Разработчик — Ленинградское СКБ ПС.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ


	Модель	ЗУ10А	ЗУ10В	ЗУ10С
Наибольший диаметр, мм:				
установливаемой заготовки	100			
шлифуемого отверстия	40			
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг			4	
Наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм			180	
Наибольшая длина шлифуемого отверстия при его диаметре свыше 20 мм			50	
Высота центров над столом, мм			80	
Стол:				
наибольшее перемещение, мм			200	
скорость автоматического перемещения (бесступенчатое регулирование), м/мин			0,025...1	
угол поворота верхнего стола, град:				
по часовой стрелке			6	
против часовой стрелки		7	9	7
ручное перемещение стола за один оборот маховика, мм:				
быстрое			2,5	
медленное			0,176	
Шлифовальная бабка:				
угол поворота салазок, град:				
к изделию			30	
от изделия			30	
величина быстрого подвода и отвода бабки, мм			15	
тип и размеры наибольшего устанавливаемого шлифовального круга по ГОСТ 2424—75, мм				ПП250×20×76
наибольшая скорость шлифовального круга, м/с			35	
Механизм ручного перемещения шлифовальной бабки:				
перемещение шлифовальной бабки на один оборот маховика, мм			0,5	
цена деления лимба подачи, мм			0,005	
ручная толчковая подача, мм			0,00125	
Механизм микроподачи:				
наибольшее перемещение шлифовальной бабки по цепи микроподачи, мм		0,05	—	0,05
скорость врезной микроподачи (бесступенчатое регулирование), мм/мин		0,01...0,1	—	0,01...0,1
цена деления лимба, мм		0,0005	—	0,0005
Автоматическая подача:				
скорость автоматической врезной подачи (бесступенчатое регулирование), мм/мин		0,05...3,0	0,05...3,0	—
автоматическая периодическая подача (в момент реверса стола), мм/ход			0,00125...0,0125	—
наибольший ход автоматической подачи по винту, мм				0,45
Бабка изделия:				
частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин			100...1000	
конус шпинделя по СТ СЭВ 147—75				Морзе 3

	Модель		
	3У10А	3У10В	3У10С
наибольший угол поворота, град:			
к шлифовальному кругу	90		
от шлифовального круга	30		
Конус пиноли задней бабки по СТ СЭВ 147—75			Морзе 2
Внутришлифовальный шпиндель:			
тип	A30/100		
частота вращения, об/мин	40000...90000		
Габарит станка, мм:			
без выносного оборудования	1250×1400×1690		
с выносным оборудованием	1360×1715×1690		
Масса станка, кг:			
без выносного оборудования	1500		
с выносным оборудованием	1850		
Электрооборудование			
Питающая электросеть:			
род тока	Переменный трехфазный;		
	постоянный от собственных		
	преобразователей		
частота, Гц	50		
напряжение, В	380		
Тип автомата на вводе			AE2043M-120-00У43A
Номинальный ток расцепителей			
вводного автомата, А	12,5		
Электродвигатели:			
привода шлифовального круга:			
тип	4А71В2ПУ3		
мощность, кВт	1,1		
частота вращения, об/мин	2810		
привода гидравлики и смазки:			
тип	4АМА71В4У3		
мощность, кВт	0,75		
частота вращения, об/мин	1370		
магнитного сепаратора:			
тип	4ААМ50В4У3		
мощность, кВт	0,09		
частота вращения, об/мин	1350		
привода бумажного фильтра:			
тип	4ААМ50В4У3		
мощность, кВт	0,09		
частота вращения, об/мин	1350		
насоса охлаждения:			
тип	X14-22М		
		2800	
Привод тиристорный однофазный изделия и			
стола:			
количество	2		
тип привода	ЭТ1Е1-3		
тип электродвигателя привода изделия и			
стола			
мощность, кВт	ЭП-110/245		
частота вращения, об/мин	0,25		
Производительность насосов, л/мин:			4000
электронасоса	22		
гидросистемы	5		
смазки	5		
Емкость баков, л:			
гидроустановки	32		
системы смазки шпинделя	18		
СОЖ	100		



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Продолжение


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ





Положение оси центров




Внутришлифовальный шпиндель




Профиль стола




Фланцы круга и круг шлифовальный



Конец внутришлифовального шпинделя и оправка




Конец шпинделя шлифовальной бабки




Конец шпинделя бабки изделия

ФУНДАМЕНТ



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50

