


6. Станки зубообрабатывающей группы

04. Станки зубофрезерные для цилиндрических колес

ВИЛЬНЮССКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. 40-летия ОКТЯБРЯ

ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

Модель 5К301П



Полуавтомат предназначен для обработки методом обкатки цилиндрических прямозубых и косозубых колес, а также червячных колес в условиях серийного и мелкосерийного производства.

На полуавтомате предусмотрена возможность для чистовой и получистовой обработки зубчатых колес под последующее шевингование на повышенных режимах обработки.

Точность полуавтомата П по ГОСТ 8—71.

При чистовых режимах обеспечивается 6-я степень точности обработки шестерен по ГОСТ 1643—72.

На станке возможна обработка зубчатых колес с осевой, радиальной, тангенциальной и диагональной подачами.

Для увеличения стойкости инструмента возможен цикл обработки зубчатых колес с автоматической мелкошаговой передвижкой инструмента во время съема детали.

Вращение инструмента и заготовки кинематически связано.

Стол с заготовкой перемещается по вертикальным направляющим, осевая подача заготовки осуществляется винтом. Фрезерная стойка перемещается по горизонтальным направляющим. Ускоренный подвод фрезерной стойки к заготовке и отвод осуществляются гидроцилиндром. Для радиального врезания используется клиновое устройство с приводом от гидроцилиндра; скорость радиального врезания устанавливается дросселем. Фрезерная стойка зажимается на направляющих станины посредством гидроцилиндра, работа которого включена в цикл работы станка.

Фрезерный суппорт перемещается вдоль оси инструмента по V-образным направляющим от ходового винта, что обеспечивает точность перемещения и жесткость узла. При работе без протяжки

инструмента фрезерный суппорт зажимается на направляющих станины посредством двух гидроцилиндров, работа которых включена в цикл работы станка.

Делительная пара станка выполнена с передаточным отношением 1:60; диаметр червячного колеса в 1,5 раза больше наибольшего обрабатываемого диаметра заготовки; делительный червяк выполнен с переменной толщиной витка.

В целях минимального износа червячного колеса делительной пары и сохранения точности станка скорость вращения шпинделя изделия не должна превышать 45 об/мин.

Кинематическая связь стола — стол и станина — фрезерная стойка осуществляется посредством широковенцовых колес, что облегчает сопряжение узлов и уменьшает возможные ошибки.

Особенностью кинематики станка является наличие двух цепей дифференциала: деление — осевое перемещение стола; деление — осевое перемещение инструмента.

Для уменьшения вспомогательного времени на станке предусмотрены: коробка подач и крепление заготовки гидроцилиндром.

Полуавтомат работает по полуавтоматическому циклу, а при оснащении загрузочно-разгрузочным устройством может работать по автоматическому циклу, может быть встроен в автоматическую линию.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры нарезаемых колес, мм:

наименьший наружный диаметр
наибольший наружный диаметр

10
125

50А₁

Наибольшая длина зуба, мм:

прямозубого
косозубого, $\beta = 30^\circ$
косозубого, $\beta = 45^\circ$

100
100
80

12

Наибольший угол наклона зубьев, град

± 45

Морзе 4

Число нарезаемых зубьев

8—240

Морзе 4

Расстояние от торца стола до оси инструмента, мм

100—250

Расстояние от оси инструмента до оси стола, мм

20—135

Наибольшее расстояние от низа основания станка до нижнего базового торца изделия в положении загрузки, мм

1020

Переменный трехфазный ток
частота, гц
напряжение, в

50

Наибольший диаметр устанавливаемых червячных фрез, мм

100

380
АК-50-ЗМГ

Наибольшая длина устанавливаемых червячных фрез, мм

90

10

Наибольшее расстояние от оси изделия до правой боковой стороны станка, мм

420

4,82

Расстояние от оси изделия до передней стенки станины, мм

230

8

Частота вращения инструмента, об/мин

100, 125, 160,

50

Осевая подача, мм/мин

200, 250, 315,

22

Радиальная подача, мм/мин

400, 500

50

Периодическая подача инструмента вдоль оси, мм

0,35—45

1268×812×1720

0,4—60

1720

0,1—0,39

Привод, габарит и масса полуавтомата

Питающая электросеть:

род тока

Переменный трехфазный ток
частота, гц
напряжение, в

50

Тип автомата на вводе

АК-50-ЗМГ

Номинальный ток расцепителей вводного автомата, а

10

Общая мощность электродвигателей, квт

4,82

Производительность насоса смазки и гидравлики, л/мин

8

Емкость резервуара смазки и гидравлики, л

50

Производительность насоса охлаждающей жидкости, л/мин

22

Емкость резервуара охлаждающей жидкости, л

50

Габарит полуавтомата (длина×ширина×



×высота), мм

Масса полуавтомата, кг


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектую- щих изделий	Количество	Основной параметр
Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость полуавтомата			
ГОСТ 1284—6	Ремень клиновой	7	0 — 710(3); Б-1000(2); Б-1250(2)
	Шкив сменный	4	
	Шестерня сменная	40	$m=1,5; z=24; 25; 30;$ 35(2); 37; 40; 41; 43; 45; 47; 48; 50; 53; 55; 58; 59; 60; 61; 62; 65; 67; 70; 71; 73; 74; 75; 79; 80; 82; 83; 85; 86; 89; 90; 92; 95; 97; 98; 100
ГОСТ 2839—71	Ключ гаечный двусторонний	3	$s = 8 \times 10; 17 \times 19;$ 22×24
ГОСТ 6394—52	Ключ рожковый	1	$s = 56$
ГОСТ 11737—66	Ключ для деталей с шестиугольным углублением «под ключ»	3	$s = 5; 7; 10$
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная	1	
ГОСТ 3643—54	Шприц тип II	1	
	Головка к шприцу \	1	
	Оправка	4	$\varnothing 40; 32; 27; 22$
	Ключ	1	
	Ключ торцевый	4	$s=19; 14(2—один из$ них четырехгранный); 24
K301.41.501	Ключ	1	$\varnothing 20$
306К 41.005	Прокладка	1	
ГОСТ 2575—67	Съемник шкивов	1	
	Центр упорный с отжимной головкой	1	
	Шкаф	1	
	Руководство	1	

ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Глубина заложения фундамента в зависимости от грунта, но не менее 250 мм. Полуавтомат может быть установлен на общем бетонном полу цеха.

ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:50

