


5. Станки фрезерной группы

05. Станки копировально-фрезерные

**ЛЕНИНГРАДСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. СВЕРДЛОВА
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК**

Модель 6445



Станок предназначен для обработки изделий сложной пространственной формы по копиру в натуральную величину.

На станке можно обрабатывать ковочные, гибочные, вытяжные и вырубные штампы, кокили, металлические модели и пресс-формы. Кроме того, на станке можно обрабатывать и плоские изделия, имеющие контуры любой конфигурации: кулачки, лекала, шаблоны и другие изделия.

Класс точности станка Н.

Материал обрабатываемых изделий — сталь конструкционная и легированная с твердостью до HRC 42 и легированный чугун с твердостью до HB 380.

Способы и виды обработки:

фрезерование двусторонними, односторонними и контурными строчками;

автоматическая контурная обработка;

трехмерное копирование;

фрезерование с помощью манипулятора по разметке в неавтоматическом цикле.

Высокая производительность, точность обработки и удобство управления достигаются следующими техническими решениями:

оригинальной следящей электрической системой непрерывного действия с индуктивным датчиком и электронным усилителем;

малой частотой включения аппаратуры следящей системы;

возможностью изменения рабочих подач в процессе резания;

широким диапазоном скоростей шпинделя;

механизацией установочных перемещений опорных стоек;

быстроуемым безударным зажимом оправок с инструментом в конусе шпинделя;


автоматическим ограничением нагрузки электродвигателя привода шпинделя;

механическим удалением стружки при помощи транспортера.

МОСКВА 1974

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшие размеры обрабатываемого изделия (длина×ширина×высота), мм	2250×1120×700	частота вращения, об/мин	1300
Размеры рабочей поверхности плиты (ширина×длина), мм	1600×3150	привода перемещений опорных стоек (шесть):	
Размеры рабочей поверхности опорной стойки (ширина×высота), мм:		тип	АОЛС2-11-4-С2
нижней	750×1400	мощность, квт	0,6×6
верхней	750×1400	частота вращения, об/мин	1320
Наибольшее перемещение, мм:		привода транспортера стружки:	
верхних опорных стоек по нижним опорным стоек по основанию	400	тип	АОЛ2-12-4-С1
опорных стоек с основанием по плитам	700	мощность, квт	0,8
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси шпинделья до плиты, мм	600	частота вращения, об/мин	1350
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм:		привода насоса смазки шпиндельной бабки:	
вертикальное	440—1560	тип	ДПТ21-4
горизонтальное	1120	мощность, квт	0,27
осевое	2250	частота вращения, об/мин	1450
Ход пиноли со шпинделем, мм	700	привода насоса охлаждения (два электронасоса):	
Диаметр отверстия шпинделья с конусностью 7:24, мм	200	тип	П-90
Конус переходников	88,9	мощность, квт	0,65×2
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси шпинделья до поверхности плиты, мм	Морзе 5	Преобразователь частоты:	
Наибольшее перемещение копировального прибора, мм:		тип	АМГ-15у
осевое	440—1560	мощность, квт	1,9
горизонтальное	180	Электродвигатели и машины постоянного тока:	
вертикальное	100	привода горизонтального и вертикального	
	550	перемещений стойки и поперечины (два):	
		тип	ПБСТ-43
		мощность, квт	1,9×2
		частота вращения, об/мин	1000—3000
Механика станка		привода осевого перемещения бабки:	
Количество скоростей шпинделья	18	тип	ПБСТ-43-С1
Частота вращения шпинделья, об/мин	35; 45; 56; 71; 90; 112; 140; 180; 224; 280; 355; 450; 560; 710; 900; 1120; 1400; 1800	мощность, квт	1,9
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс·м	208	частота вращения, об/мин	1000—3000
Рабочие вертикальные, горизонтальные и осевые подачи (20 ступеней с коэффициентом $\varphi=1,26$), мм/мин	6,3—500	привода лубрикатора смазки (три):	
Периодические подачи (16 ступеней при $\varphi=1,41$), мм/ход	0,4—100	тип	ПЛ-062-С1
Скорость быстрых установочных перемещений, мм/мин:		мощность, квт	0,08×3
стойки и поперечины	3000	частота вращения	1400
шпиндельной бабки	1000	Электромашинный усилитель (три):	
Наибольшее усилие подачи, кгс	2000	тип	ЭМУ-50А
		мощность, квт	4,0×3
		частота вращения, об/мин	3000
Габарит станка с выносным оборудованием (длина×ширина×высота), мм	7020×6440×3880	Габаритный план	
Масса станка, кг	35 500	Масштаб 1 : 100	




Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:	
род тока	Переменный трехфазный
частота, гц	50
напряжение, в	380
Наибольшая потребляемая мощность, квт	27
Электродвигатели переменного тока:	
привода главного движения:	AО2-52-4/2-С1
тип	
мощность, квт	8,3/10,2
частота вращения, об/мин	1450/2890
привода быстрых перемещений стойки по поперечине (два):	АОЛЭ2-32-4-С2
тип	
мощность, квт	3×2



ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

Наименование комплектующих изделий	Количество	Наименование комплектующих изделий	Количество
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка			
Трехмерный копировальный прибор	1	Оправки для крепления режущего инструмента	1 компл.
Строчечно-контурный копировальный прибор	1	Ключи для обслуживания станка	1 компл.
Манипулятор	1	Башмаки для установки станка на фундамент	1 компл.
Приспособление для наладки копировального прибора	1	Запасные части к электрооборудованию	1 компл.
Опора индикатора	1	Техническая документация	1 компл.
Копировальные пальцы	1 компл.	Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату	
Калибр-кольцо для проверки хвостовика копировальных пальцев	1	Копировальный прибор	1
		Защита направляющих станины	1 компл.


ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ





Опорные стойки (верхняя и нижняя)





Плита





Конец шпинделя



Конец измерительного стержня
УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

