


2. Станки сверлильно-расточочной группы

03. Станки горизонтально-расточные

ИВАНОВСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИМЕНИ 50 — ЛЕТИЯ СССР

МНОГОЦЕЛЕВОЙ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАНОК С ПОДВИЖНОЙ СТОЙКОЙ

Модель ИР800МФ4 (ИР800ПМФ4)



Предназначен для высокопроизводительной обработки корпусных деталей массой до 1500 кг из конструкционных материалов от легких сплавов до высокопрочных сталей.

Широкий диапазон частоты вращения шпинделя и скоростей подач позволяет производить сверление, зенкерование, развертывание, растачивание точных отверстий, связанных координатами, фрезерование по контуру с линейной и круговой интерполяцией, нарезание резьбы метчиками.

Наличие поворотного стола, устанавливаемого с высокой точностью (± 5 с через 5°), расширяет технологические возможности станка, позволяет обрабатывать соосные отверстия консольным инструментом.

Повышенная степень точности станка (класс П) обеспечивает обработку отверстий по 7, 8 квалитетам точности с шероховатостью поверхности $R_a 2,5 \text{ мкм}$.

Категория качества — высшая.

Высокая степень автоматизации вспомогательных функций станка, включая автоматическую смену инструмента и обрабатываемых деталей, позволяет встраивать его в автоматическую линию с управлением от ЭВМ.

Все узлы станка смонтированы на жесткой Т-образной станине, которая является общим основанием.

Лобовая бесконсольная шпиндельная бабка расположена внутри порталной стойки.

Поворотный индексируемый стол перемещается по отдельной станине, которая крепится на общем основании.

Устройство автоматической смены инструмента с инструментальным магазином барабанного типа монтируется на верхнем торце стойки.

Все базовые детали имеют обребенную конструкцию и обеспечивают максимальную жесткость ивиброустойчивость при высокопроизводительной обработке, гарантируют длительное сохранение точности.

Жесткий шпиндель с диаметром под передним подшипником 105 мм и конусом № 50 изготовлен из цементируемой стали с высокой поверхностной твердостью (HRC 62). Шпиндель монтируется в отдельном корпусе на прецизионных цилиндро-роликовых и упорно-радиальном шариковом подшипниках, что обеспечивает оптимальную точность, жесткость ивиброустойчивость.

Гидромеханическое устройство зажима инструмента в шпинделе гарантирует надежность и быстродействие крепления режущего инструмента с усилием 1250 кг.

Привод шпинделя станка осуществляется двухступенчатой коробкой скоростей от электродвигателя постоянного тока мощностью 14 кВт. В диапазоне 21—174 об/мин на шпинделе обеспечивается постоянный момент, а в диапазоне 182—3000 об/мин — постоянная мощность.

Автоматическая ориентация шпинделя с управлением от ЧПУ и механической фиксацией расширяет технологические возможности станка, позволяет производить целую серию технологических циклов, в которых необходимо отвести резец от рабочей поверхности, не повреждая изделие.

Перемещение подвижных узлов по осям X , Y , Z осуществляется от высокомоментных электродвигателей с постоянным магазином, которые через упругие муфты высокой жесткости непосредственно соединены с прецизионными шариковыми винтовыми парами, обладающими нагрузочной способностью, жесткостью и долговечностью.

«Силовое удержание» узлов при резании осуществляется следящим приводом, что исключает необходимость применения зажимных устройств.

Совершенные электроприводы подач обеспечивают постоянное (до 0,2 с) время разгона и торможения, а следовательно, и минимальное время обработки запрограммированных перемещений.

Позиционирование осуществляется одновременно по трем координатным осям X , Y , Z .

В подвижных узлах станка применена система комбинированных направляющих, состоящих из прецизионных роликовых опор качения, установленных с предварительным натягом, и антифрикционного полимерного материала, обладающего низким коэффициентом трения и высокой демпфирующей способностью, что гарантирует высокую точность позиционирования, устойчивость станка при резании на максимальных режимах обработки. Направляющие изготовлены из высококачественной закаленной стали и отшлифованы с высокой точностью и чистотой поверхности.

Телескопическая защита, установленная на всех координатных перемещениях, надежно защищает направляющие и шариковые винтовые пары от попадания стружки и смазочно-охлаждающей жидкости и обеспечивает длительное сохранение точности станка. Непосредственно шариковые винты и накладные направляющие снабжены специальными средствами для защиты их от попадания стружки и грязи.

Встроенный поворотный индексируемый стол имеет 72 позиции через 5° . Установка стола происходит в автоматическом режиме.

Применение в качестве индексирующего элемента специальной муфты с торцовыми зубьями в сочетании с гидравлическим устройством зажима стола гарантирует высокую точность поворота и надежность фиксации.

Для установки и крепления деталей на поверхности плиты-спутника имеется сетка резьбовых отверстий.

Устройство автоматической смены инструментов, расположенное вне рабочей зоны, состоит из вращающегося инструментального магазина барабанного типа с кодированными гнездами емкостью на 30 инструментов и манипулятора.

Выбор инструмента в любой последовательности с последующей гидромеханической фиксацией инструментального магазина осуществляется во время механической обработки.

Автоматическая смена плит-спутников обеспечивает работу станков в автоматическом режиме, исключая из технологического цикла обработки время на установку и снятие деталей.

Отдельно стоящее гидромеханическое устройство, установленное перед станком, обеспечивает ориентацию и фиксацию плиты-спутника на поворотном столе станка и загрузку-разгрузку плит-спутников с помощью ползуна.

Работа гидравлических механизмов на станке обеспечивается аксиально-поршневым насосом переменной производительности с автоматическим регулированием расхода масла ($Q_{\max} = 46$ л/мин, $P_{\max} = 60$ кгс/см 2), что гарантирует быстродействие исполнительных органов (автоматической смены инструментов) и уменьшает нагрев рабочей жидкости.

Управление гидроцилиндрами всех рабочих органов вспомогательных движений производится при помощи блочной гидроаппаратуры.

В гидросистеме станков встроен гидроаккумулятор с эластичным мешком, что обеспечивает уравновешивание шпиндельной бабки. Масло гидросистемы охлаждается в теплообменнике с воздушным охлаждением.

Пневмосистема станка предназначена для обдува воздухом конусов шпинделя и инструмента, базовых поверхностей поворотного стола и плит-спутников при их автоматической смене. Работа пневмосистемы осуществляется автоматически с управлением от системы ЧПУ переключением воздухораспределителей.

Смазка всех трущихся деталей станка и подшипников шпинделя — автоматическая централизованная дозированная от отдельной установки, шестерен и подшипников главного привода — непрерывная циркуляционная от отдельного насоса, расположенного в гидростанции.

В станке предусмотрены подача жидкой и распыленной смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания и сток в отдельно стоящий бак по сигналу с ЧПУ. Зона резания имеет ограждение для защиты оператора и окружающей среды от разбрзгивания эмульсии.

Устройство автоматической уборки стружки исключает затраты рабочего времени на уборку стружки вручную и облегчает условия труда рабочего-станочника.

Разработчик — СКБ расточных станков, г. Иваново.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола, мм	800×800	Расстояние между резьбовыми отверстиями, мм	125
Количество резьбовых отверстий на установочной поверхности стола . . .	45	Диаметр резьбового отверстия	M20

Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг	1500	максимальное давление, кгс/см ²	60
Конус для крепления инструмента в шпинделе (конусность 7:24)	50	емкость, л	15
Точность позиционирования по осям, мкм;		Марка масла, применяемого для смазки	Индустриальное И-12А
X	20	Насосы для смазки:	
Y	16	шпиндельной бабки:	
Z	25	тип	G12-41A
Перемещение подвижных узлов, мм:		производительность, л/мин	5
поперечно-подвижного стола (ось X)	1000	рабочее давление, кгс/см ²	63
вертикально-подвижной шпиндельной бабки (ось Y)	710	направляющих опор качения, опор винтов и шариковых гаек:	
продольно-подвижной стойки (ось Z)	800	производительность, л/мин	0,1
Индексируемый поворотный стол	72 позиции через 5°	наибольшее рабочее давление, кгс/см ²	20
Наибольший диаметр (при автоматической смене инструмента), мм:		Емкость резервуара, л	7
растачиваемого отверстия	160	Питатели дозированной смазки	Фирма BOSCH, ФРГ
сверления в стали средней твердости	40	Насос системы охлаждения со встроенным электродвигателем:	
торцовой фрезы	160	тип	ПА-22
растачиваемого отверстия специальной оправкой с ориентированным положением резца	180	производительность, л/мин	22
Частота вращения шпинделя, об/мин	21,2—3000	Привод, гарант и масса станка	
Количество ступеней частот вращения шпинделя	89	Питающая электросеть:	
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм	700	род тока	Переменный трехфазный
Рабочая подача всех подвижных узлов, мм/мин	1—2000	частота, Гц	50
Скорость быстрых установочных перемещений всех подвижных узлов, мм/мин	8000—10000*	напряжение, В	380
Наибольшее усилие подачи, Н:		Род тока электроприводов главного движения и движения подач	
стола (поперечное) и стойки (продольное)		род тока вспомогательных электроприводов	Постоянный
шпиндельной бабки (вертикальное)		Привод главного движения:	Переменный
Наибольшее тангенциальное усилие резания при расточке односторонним резцом, закрепленным в оправке (при расстоянии от торца шпинделя до вершины резца не более 150 мм), Н		тип электродвигателя	2ПФ180Г
Количество инструмента, устанавливаемого в магазине		мощность, кВт	14
Наибольшие размеры автоматически устанавливаемых инструментов, мм:		частота вращения, об/мин	1000
диаметр рядом стоящих инструментов в магазине		номинальное напряжение, В	220
диаметр инструмента при свободных соседних гнездах магазина	125	Приводы подачи (стойки, шпиндельной бабки, стола, поворота стола, поворота инструментального магазина):	
длина инструмента от торца шпинделя	160	тип	16-0072-09* (серия 70, фирма «Геттис», США)
Масса инструментальной оправки с инструментом, кг	300	момент номинальный, Нм	20,4 *
Время смены, с:		мощность (при $n=1000$ об/мин), кВт	2,8
инструмента	15	напряжение (при $n=1000$ об/мин), В	85
инструмента от стружки до стружки	6	частота вращения номинальная, об/мин	1500
Устройство автоматической смены плит-спутников	16,2—21,2	Электродвигатель:	
		насоса гидростанции:	
Время смены плит-спутников, с		тип	4А112МА, исп. М301
Усилие зажима поворотного стола, кгс		мощность, кВт	5,5
Гидрооборудование, система смазки и охлаждения		напряжение, В	220/380
Станция гидропривода	3БМЛГ48-83	частота вращения, об/мин	1500
Марка масла	Индустриальное И-12А	насоса смазки шпиндельной бабки:	
Насос гидропривода:		тип	4А80А4, исп. М300
тип	0514500.004 (фирма BOSCH, ФРГ)	мощность, кВт	1,1
производительность, л/мин	46	частота вращения, об/мин	1500
рабочее давление, кгс/см ²	58	насоса подачи охлаждающей жидкости:	
Емкость резервуара, л	100	тип	ПА-22
Давление гидравлической системы станка, кгс/см ²	До 55	мощность, кВт	0,12
Точность фильтрации масла, мкм	25	частота вращения, об/мин	2800
Гидроаккумулятор уравновешивания шпиндельной бабки:		подачи смазки направляющих подвижных узлов:	
тип	0531.015.617 (фирма BOSCH, ФРГ)	мощность, кВт	0,02
		синхронная частота вращения, об/мин	1500
		вентилятора гидростанции:	
		тип	ФТ-0,12
		мощность, кВт	0,12
		частота вращения, об/мин	2800
		вентилятора шпинделя:	
		тип	4ЛА56А4У3
		мощность, кВт	0,12
		частота вращения, об/мин	1380
		Количество электродвигателей на станке	12
		Суммарная мощность электродвигателей, кВт	~ 60
		Габарит станка, мм	5388×4635×3445*

Масса станка без электрооборудования, устройства ЧПУ, гидростанции и принадлежностей, кг

12850

Устройство программного управления

Система кодирования

ISO, EIA

Способ ввода программы

Перфолента,
программный
накопитель,
тезетайл,
ручной
0,002*
 $\pm 9999,998^*$

Дискретность задания размеров, мм

Максимальный программируемый размер, мм

Количество:

программируемых координат
одновременно управляемых координат
при линейной и круговой интерполяции

3 (X, Y, Z)

2

Имеется
Относительный,
абсолютный

F-функцией
непосредственное

S*-функцией
непосредственное

Смещение «О» отсчета по всем координатам

Способ задания размеров

Задание:
величины подачи, мм/мин

частоты вращения главного привода,
об/мин

Управление:

инструментальным магазином
поворотом стола

Зеркальная обработка

T-функция
B-функция

В плоскостях

X, Y

По ISO

$\pm 9999,998^*$

79*

Индуктосин
(резольвер
на валу

электродвигателя)
Фотоэлектриче-

ский

100*

32*

Имеется

Имеется

Считывать с перфоленты

Максимальная длина перфоленты, м

Емкость накопителя программы, кБайт

Возможность коррекции программы с выведом для перфорации скорректированной программы

Сохранение «памяти» при снятии напряжения

* Техническая характеристика зависит от типа поставляемой системы ЧПУ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
ИР800МФ4	Станок в сборе Стол-спутник (только для станков с автоматической сменой плит-спутников) Устройство автоматической смены столов-спутников (только для станков с автоматической сменой плит-спутников) Гидростанция Шкаф устройства числового программного управления (количество зависит от типа поставляемой системы ЧПУ) Шкафы электрооборудования (количество зависит от типа поставляемой системы ЧПУ)	1 2 1 1 1 2—4			Руководство по эксплуатации станка Изделия, входящие в комплект станка, но поставляемые за особую плату	1 компл.	
				OCT2 Р79-1—71 2620.614.001	Башмак 2Р79-1.2 Башмак специальный	22 1	
					Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату		
				СТП7812-7—73	Ключ торцовый: ИР7812-0093 ИР7812-0094 ИР7812-0095	1 1 1	
ГОСТ 11737—74				ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ» 7812-0376	1	
				ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 7811-0043	1	
				ГОСТ 16984—79	Ключ: 7811-0320 7811-0322	1 1	
				ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная 7810-0343	1	
					Штангенциркуль для настройки резцов Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком*: 035-2300-1024 035-2300-1042 035-2300-1044 035-2300-1058 035-2300-1063 035-2300-1075 035-2300-1083	3 3 3 3 3 3 3	$\varnothing 5,0$ $\varnothing 6,7$ $\varnothing 7,0$ $\varnothing 8,5$ $\varnothing 9,0$ $\varnothing 10,2$ $\varnothing 11,0$
ГОСТ 11737—74	Запасные части электрооборудования Фильтрующие элементы Губка Ключ торцовый для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	1 3 2 6		8700-7018	035-2300-1101 035-2300-1108 035-2300-1112 035-2300-1124 035-2300-1126 035-2300-1135	2 2 2 2 2 2	$\varnothing 13,0$ $\varnothing 14,0$ $\varnothing 15,0$ $\varnothing 17,5$ $\varnothing 18,0$ $\varnothing 20,0$
ГОСТ 2839—80Е	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	4					
ГОСТ 16984—79	Ключ для круглых шлицевых гаек	6					
ГОСТ 17199—71	Отвертка слесарно-монтажная Подставка Ключ Протирка	3 1 1 1					

Продолжение

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
ОСТ2 И20-2—74	Сверло спиральное с коническим хвостовиком*: 035-2301-1065 035-2301-1077 035-2301-1089 035-2301-1100	2	Ø21,0 Ø24,0 Ø27,0 Ø30,0	191.431.054 (6222-7045)* 191.431.058 (6222-7046)*	2142-0054-ВК8 2142-0054-Т5К10 2142-0062-ВК8 2142-0062-Т5К10	8 8 8 8	16×16 16×16 25×25 25×25
ОСТ2 И26-1—74	Развертка машинная цельная*: 035-2663-1041 035-2663-1049 035-2663-1053 035-2663-1056 035-2663-1062 035-2663-1092 035-2663-1094	2	Ø12 Ø16 Ø20 Ø24 Ø32 Ø40 Ø50	191.836.232 (6105-7002)* 191.836.333 (6105-7003)* 191.113.048 (6151-7006)*	Оправка для насадных торцовых фрез То же	1 2	K50, d=32 K50, d=40
ОСТ2 И52-1—74	Метчик машинный*: 035-2620-0495 035-2620-0502 035-2620-0510 035-2620-0522 035-2620-0547 035-2620-0568 035-2620-0592 035-2620-0604	2	M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27	191.221.030 (6162-7010)* 191.112.051 (6104-7001)* 191.112.053 (6104-7002)* OCT2 П13-1—74	Патрон для мстчиков Державка переходная » Патрон цанговый	3 6	d=36, KM2 d=36KM3 d=48, Ø32-20. Доп. замена 191.113.040 M6-M16
ОСТ2 И62-2—75	Фреза концевая быстрорежущая*: Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40	3		7811-7022 7811-7023 7811-7024 7811-7027 7811-7029 7811-7030	Ключ » Ключ монтажный Ключ » » »	2 2 2 2 2 2	
ТУ-035-44—78	Фреза концевая твердосплавная с коническим хвостовиком*: Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40	5		7811-7040 7811-7044 7811-7045 7811-7046 7811-7047 7811-7052-02 7811-7052-04	» » » » » » »	2 1 1 1 1 1 1	
ГОСТ 9473—71	Фреза торцовая, оснащенная пластинками из твердого сплава, с ножками*: 2214-0155 2214-0157	2	Ø125 Ø160	OCT2 7812-8—73	Ключ для деталей с квадратным углублением «под ключ» ИР7812-0105 ИР7812-0106 ИР7812-0107 ИР7812-0108	2 2 2 1	S=8 S=10
ГОСТ 22085—76	Фреза торцовая, оснащенная пятигранными пластинками из твердого сплава*: 2214-0273 2214-0275	1	Ø125 Ø160		Сверло ступенчатое комбинированное*: 2302.012.000-01 2302.012.000.02 2302.012-000-03 2302.012-000-04 2302.012-000-05 2302.012-000-06	2 2 2 2 2 2	Ø5/8 Ø6,8/11 Ø8,5/13 Ø10,2/15 Ø12/18 Ø14/20
	Втулка разрезная	2	M5	OCT2 И22-1—74	Зенкеры цельные*: 035-2320-0505 035-2320-0509 035-2320-0513 035-2320-0021 035-2320-0027	2 2 2 2 2	Ø12 Ø16 Ø20 Ø24 Ø32
6162-7010/10-04*		2	M6		Резец расточный	5	Ø8
6162-7010/10-06*		2	M8			5	Ø8
6162-7010/10-08*		2	M12			5	Ø8
6162-7010/10-10*		2	M10			5	Ø8
6162-7010/10-12*		2	M16			5	Ø8
6162-7010/10-14*		2	Ø5,0			5	Ø12
K2.475.002-05*	Цанга	2	Ø7,2			5	Ø12
K2.475.002-11*		2	Ø9,2	2146-7060*		5	Ø8
K2.475.002-16*		2	Ø10,3	2146-7060-01*		5	Ø8
K2.475.002-19*		2	Ø11,5	2146-7063-01*		5	Ø8
K2.475.002-22*		2	Ø13,5	2146-7063*		5	Ø8
K2.475.002-27*		2	Ø14,5	2146-7062*		5	Ø12
K2.475.002-29*		2	Ø15,5	2146-7062-01*		5	Ø12
K2.475.002-31*		2	Ø16,0	2146-7068*		5	Ø12
K2.475.002-32*		2	Ø18,0	2146-7068-01*		5	Ø12
K2.475.002-36*		2	Ø20,0	2146-7066*		5	Ø12
K2.475.002-40*		2		2146-7066-01*		5	Ø16
6222-7045/5	Переходник	16		2146-7067*		5	Ø16
ГОСТ 9795—73	Резцы расточные державочные с пластинками из твердого сплава ВК и ТК*			2146-7067-01*		5	Ø16
	2142-0168-BK8 2142-0168-T5K10 2142-0174-BK8 2142-0174-T5K10	6 6 8 8	10×10 10×10 12×12 12×12	191.831.072 (6103-7017)* 191.831.073 (6103-7018)* 191.831.074 (6103-7019)*	Втулка переходная	4 4	K50/KM2 K50/KM3


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
191.831.075 (6103-7020)*	Втулка переходная	1	K50/KM5	6306-7020	Оправка универсаль-ная	5	K50, $d=50$
191.836.432 (6105-7009)*	»	2	$d=36$, KM2	6306-7021	»	3	K50, $d=50$
191.836.533 (6105-7010)*	»	2	$d=36$, KM3	6306-7002	Удлинитель	2	$d=22$
191.836.231 (6105-7001)*	»	2	$d=36$, KM1	6306-7003	»	2	$d=32$
6151-7007*	Патрон цанговый	1	$d=48$, $\varnothing 20-40$	6314-7016	»	2	$d=32$
			Доп. замена	6314-7017	»	2	$d=50$
			191.132.050	6314-7018	»	2	$d=80-100$
191.221.140 (6162-7011)*	Патрон для метчи-ков	2	M16—M27	6314-7019	»	2	$D=95-130$
191.411.137 (6232-7004)*	Переходник для на-садных зенкеров и разверток	2	$d=22$	6314-7020	»	1	$D=125-180$
191.411.139 (6232-7005)*	То же	2	$d=27$	6314-7021	»	3	$D=60-70$
191.411.159 (6232-7006)*	»	2	$d=40$	6314-7034	»	3	$D=70-95$
6153-7011	Патрон расточный	2	$d=48, D\leq 50$	6314-7035	»	3	$D=95-120$
6153-7013	»	2	$K50, D\leq 50$	6314-7036	»	3	$D=115-150$
6228-7002	Оправка для диско-вых фрез	1	$d=36, d_0=22$	6314-7037	»	1	$D=145-180$
191.432.143 (6228-7003)*	»	1	$d=48, d_0=27$	6314-7038	Головка расточная	4	$D=36-50$
K2.469.002*	Цанга	1	$\varnothing 20$	6314-7039	двухзубая	4	$D=50-65$
K2.469.002-01*	»	1	$\varnothing 25$	6314-7040	»	4	$D=65-80$
K2.469.002-02*	»	1	$\varnothing 35$	6314-7041	»	4	$D=80-100$
K2.469.002-03*	»	1	$\varnothing 40$	6314-7042	Кольцо расточное	4	$D=100-120$
6222-7045/5	Переходник	58		6314-7043	»	2	$D=120-140$
6306-7083	Оправка универ-сальная	10	K50, $d=22$	6314-7044	»	1	$D=140-160$
6306-7014	»	12	K50, $d=32$	6314-7045	»	1	$D=160-180$
6306-7015	»	6	K50, $d=32$	6314-7046	Зенковка обратная	1	$\varnothing 6,6/12$
				2359-7052	»	1	$\varnothing 9/18$
				2359-7053	»	1	$\varnothing 13/26$
				2359-7054	»	1	$\varnothing 17/34$
				2359-7055	»	1	$\varnothing 22/40$
				2359-7056	»	1	$\varnothing 26/50$
				2359-7057	»	1	
				191.436.032 (6211-7001)*	Оправка для перв-ых сверл	2	$D=32-38$
				191.436.033 (6211-7002)*	»	2	$D=40-50$

* Поставляется при условии централизованного изготовления


Поставляется при условии централизованного изготовления.
Примечание. Пять цанговых патронов и три патронады для метчиков поставляются только с двумя комплектами цанг и разрезных втулок.

Принадлежности, имеющие хвостовик с конусом 50, заказывать с переходником 6222-7045/5.

ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



Эскиз конца шпинделя станка



Эскиз конца инструментальной оправки в сборе

ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ






СХЕМА ДЕЙСТВУЮЩИХ НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТ




Составные части станка	Условное обозначение нагрузки	Масса, кг
Неподвижные части: станина станина стола устройство смены плит-спутников	Q_{n_1} Q_{n_2} Q_{n_3}	2350 2706 2767
Подвижные части: сани стойки (со стойкой и шпиндельной бабкой) стол (с изделием массой $Q=1500$ кг)	Q_{n_1} Q_{n_2} Q_{n_3}	3931 1900 410

БОЛТ ФУНДАМЕНТНЫЙ




Диаметр резьбы	M16	M24
<i>L</i>	200	450
<i>t₀</i>	60	70
<i>a</i>	36	54
<i>b</i>	40	60
<i>c</i>	80	115
Длина заготовки, мм	240	530
Масса болта, кг	0,384	1,846
Допускаемое усилие на болт, кгс	780	2150

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТРОЙСТВА СМЕНЫ ПЛИТ-СПУТНИКОВ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

**ИР800МФ4
(ИР800ПМФ4)**