


7. Станки шлифовальной группы

01. Станки внутришлифовальные

МОСКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

Модель МШ-354



Предназначен для шлифования боковых сторон внутренних шлицев в условиях мелкосерийного и серийного производства.

На станке могут обрабатываться следующие аксиально-проходящие профили: прямобочный, эвольвентный, треугольный, радиусный.

Конструктивные особенности

Обработка закаленных изделий производится высокостойким шлифовальным кругом из кубического нитрида бора (КНБ) в режиме глубинного шлифования со снятием припуска за один проход.

Станок осуществляет обработку в полуавтоматическом цикле. Правка шлифовального круга в цикле отсутствует, что повышает надежность работы и производительность станка.

Направляющие стола выполнены с применением фторопластовых накладок, существенно снижающих скачкообразность перемещения стола в режиме малых величин продольной подачи изделия.

Опоры шлифовальных головок выполнены на прецизионных подшипниках качения с охлаждением и смазкой последним масляным туманом.

Перемещение стола осуществляется от бесступенчато регулируемого двигателя постоянного тока через зубчато-ременную передачу винтовой парой качения. Из станка исключен гидропривод, что повысило надежность и точность работы станка. В станке предусмотрены шлифовальные головки с гидростатическими опорами, обеспечивающими повышенную долговечность и точность работы станка. Перескок шлифовального круга в цикле для обработки разноименных пазов осуществляется от двигателя постоянного тока, управляемого от электроконтактных двухпределочных преобразователей.

Оригинальная конструкция зажимного устройства обеспечивает точную установку изделия с совмещением конструкторских и технологических баз.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший наружный диаметр изделия, мм

Наружный диаметр пилцевого профиля по ГОСТ 1139—80, мм:

наименьший

наибольший

Наибольшая длина шлифуемого профиля, считая от торца изделия, обращенного к шлифовальному кругу (в зависимости от параметра изделия и наладки), мм

Наибольшая длина изделия (в зависимости от параметров изделия и наладки), мм

Наибольший момент инерции изделия и захватного устройства, кг·м²

Деление на число шлицев:

наименьшее

наибольшее

Расстояние от нижней плоскости основания станка до оси изделия, мм

Расстояние от зеркала стола до оси изделия, мм

Перемещение привода шлифовальной головки, мм:

вертикальное

горизонтальное

Ручное вертикальное перемещение шлифовального круга за один оборот маховика, мм

Ускоренное вертикальное перемещение шлифовального круга, мм/мин

Номинальная частота вращения промежуточного шпинделя привода шлифовального круга, об/мин

Скорость резания, м/с

Наибольшая длина сегмента шлифовального круга, участвующая в резании, мм

Скорость перемещения стола, мм/мин:

наименьшая рабочая

наибольшая рабочая

холостой ход

Ремонтная сложность:

механической части, R_m

гидравлики, R_g

электрической части, R_e

электромашин, R_d

560 $-0,5$
560 $-1,0$

42 (25
по спецзаказу)
125 (150
по спецзаказу)

200
(большие
значения
по спецзаказу)

400

7

4 (2
по спецзаказу)
80

1130 ± 2

280 $+0,3$

150
30

0,2

200

7600

25

60

200

800

5000

20,0

0,5

30,0

11,0

Габарит станка, мм:	2445×1478×1779
с выступающими частями	2445×1478×1779
с выносным оборудованием	2775×2164×1779
Площадь, занимаемая станком, м ²	3,64
Масса станка, кг:	
включая отдельно расположенные обо- рудование	3900
без отдельно расположенного обо- рудования	3100

Электрооборудование

Питающая электросеть:	Переменный трехфазный
род тока	50 (60
по спецзаказу)	380
напряжение, В	(по спецзаказу
	220, 230, 240, 400,
	415, 438, 440)

Количество электродвигателей на станке	9
Мощность электропривода главного движе- ния, кВт	1,1
Частота вращения электродвигателя глав- ного движения, об/мин	3000
Мощность электродвигателя привода стола, кВт	0,75
Частота вращения, об/мин	1000
Суммарная мощность всех электродвигате- лей, кВт	7,52

Гидрооборудование и система смазки станка

Марка масла для панели масляного тумана	И5А ГОСТ 20799—75
-----------------------------------------	----------------------

Марка масла для смазки:	Укринол-14 ИНСп-40
гидростатических подшипников шлифо- вальной головки	
направляющих стола	
Наибольшее давление, создаваемое насосом	
смазки гидростатических подшипников	
шлифовальной головки, МПа	2,0
Производительность насоса смазки гидро- статических направляющих шлифоваль- ной головки, л/мин	8
Наибольшее давление, создаваемое насосом	
смазки направляющих стола, МПа	0,63
Производительность насоса смазки направ- ляющих стола, л/мин	3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли- чество	Основной параметр
МШ354	Станок в сборе	1	
Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка			
МШ354.72.000	Охлаждение в том числе: Комплектная установка подачи и очистки СОЖ	1	
МШ354.95.000	Агрегат для отсоса аэрозолей Электрошкаф	1	
Запасные части			
ОСТ 38.05114—81	Ремень СБ4-90-32 Ремень СБ2-67-20	1	2
Инструмент и принадлежности			
МШ353.4К.100 3451.85.45 ГОСТ 2839—80Е	Рукоятка кривошипная Съемник Ключ гаечный с открытым зевом дву- сторонний	1	5,5×7; 8×10; 12×14; 17×19

Продолжение

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
ГОСТ 11737—74	Ключ торцовый для деталей с нестисти-границым углублением «под ключ»	6	S=5; 6; 8; 10; 12; 14
ОСТ 2И91-2—72	Ключ торцовый 2-14	1	S=14
СТПД 73-722	Ключ	1	
СТП РД-825	Ключ	1	
ГОСТ 17199—71	Отвертка 7810-0319×8	1	

Документация

233.00.00.00ПС	Руководство по эксплуатации станка	1
	Комплект поставки	1
	Материалы по запасным частям	1
	Свидетельство о приемке	1
	Свидетельство о выходном контроле электрооборудования	1
	Схема электрическая принципиальная	1
	Схема электрическая монтажная	1
	Руководство по эксплуатации панели масляного тумана	1
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации электронного коммандного реле модели 224	1
	Эксплуатационная документация электропривода ЭТЗИ2-2	1
	Эксплуатационная документация электропривода ЭТ1Е1-7	1
	Паспорт на преобразователь электроконтактный двухпределочный типа ПП	1

Условия транспортирования и хранения

Станок допускается транспортировать железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению или по заказу-наряду.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов 8-0-ЖЗ по ГОСТ 15150—69, а в части воздействия механических факторов — жесткие (Ж) согласно ГОСТ 23170—78.

Хранение станков в транспортной таре должно производиться у потребителя под навесом или в неотапливаемом помещении. Предельный срок хранения без переконсервации — три года.

Рекомендации по технике безопасности

Для обеспечения безопасности труда станок должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.009—80.

По техническим условиям на станке предусмотрены следующие мероприятия по технике безопасности:

ременные и зубчатые передачи снабжены ограждениями, предохраняющими от травмирования при работе;

станок снабжен защитным ограждением рабочей зоны стола, препятствующим разбрызгиванию

СОЖ и распространению аэрозолей СОЖ. Станок оснащен установкой отсоса аэрозолей СОЖ из рабочей зоны;

перемещение стола ограничивается в крайних положениях конечными выключателями. Надежность обеспечивается наличием дублирующих конечных выключателей;

усилия на маховиках вертикального и горизонтального перемещений приводной части шлифовальных головок не должны превышать величин 40Н;

шлифовальный круг огражден корпусом шлифовальной головки. Направление вращения круга показано стрелкой на кожухе зубчато-ременного привода шлифовальной головки;



знак напряжения по ГОСТ 12.4.027—76 установлен на шкафу электрооборудования;

дверцы шкафа электрооборудования имеют блокировку, обеспечивающую отключение станка от электросети при их открывании;


станок оснащен светильником местного освещения;

на станке имеется кнопка «Стоп» (аварийная) красного цвета с грибовидным толкателем увеличенного размера, установленная на пульте.


ОБЩИЙ ВИД



ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Конец приводного шпинделя каретки под шкив зубчато-ременной передачи

Конец приводного шпинделя каретки под шкив плоскоременной передачи




Передний конец шпинделя изделия



Стол

ФУНДАМЕНТ, УСТАНОВКА СТАНКА И ВЫНОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



1 — агрегат отсоса аэрозолей; 2 — установка полачи и очистки СОЖ; 3 — бачок для шлама; 4 — слив СОЖ из станка; 5 — отсос аэрозолей из станка; 6 — подвод СОЖ в станок; 7 — электрошкаф